



商城大道与净居路交叉口东南侧地块 土壤污染状况第一阶段调查报告 (公示稿)

浙江中清环保科技有限公司

Zhejiang Zhongqing Environmental Sci-Tech Co.,Ltd.

二〇二一年八月

目 录

1 前言.....	1
2 概述.....	4
2.1 调查的目的和原则.....	4
2.2 调查范围.....	4
2.3 调查依据.....	4
2.4 调查方法.....	2
3 地块概况.....	5
3.1 区域环境状况.....	5
3.2 敏感目标.....	13
3.3 地块的现状和历史.....	15
3.4 相邻地块的现状和历史.....	22
3.5 地块利用的规划.....	29
4 资料分析.....	30
4.1 政府和权威机构资料收集和分析.....	30
4.2 地块资料收集和分析.....	30
4.3 其它资料收集和分析.....	30
4.4 资料收集清单.....	30
5 现场踏勘和人员访谈.....	30
5.1 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析.....	33
5.2 各类槽罐内的物质和泄漏评价.....	33
5.3 固体废物和危险废物的处理评价.....	33
5.4 管线、沟渠泄漏评价.....	34
5.5 与污染物迁移相关的环境因素分析.....	34
5.6 其它.....	34
6 结果和分析.....	35
6.1 资料收集、现场踏勘和人员访谈的一致性分析.....	35
6.2 结果.....	36
6.3 分析.....	36
7 结论和建议.....	40
7.1 结论.....	40
7.2 建议.....	41
7.3 不确定性分析.....	42
8 附件.....	43

附件：

- 附件 1 地块规划条件
- 附件 2 岩土工程勘察报告
- 附件 3 地块调查清单
- 附件 4 现场调查走访表格
- 附件 5 现场勘查记录表格
- 附件 6 人员访谈表

附图：

- 附图 1 项目地理位置图
- 附图 2 项目红线图
- 附图 3 项目周边环境概况图
- 附图 4 项目周边敏感目标图
- 附图 5 义乌市环境管控分区图
- 附图 6 义乌市地表水环境功能区划分图
- 附图 7 义乌市生态保护红线图

1 前言

商城大道与净居路交叉口东南侧地块位于义乌市后宅街道商城大道与净居路交叉口东南侧。地块东侧、南侧紧邻农田，西侧为水塘、义乌中关村协同发展中心、义乌市得立胶带有限公司和外贸电商园，北侧为净居路。地块中心桩号为东经 120.066772°，北纬 29.375428°。地块原用途为农用地，根据《商城大道与净居路交叉口东南侧地块规划条件》（义规条件[2021]0255 号），本地块规划用地面积为 64569.82 平方米，规划用地性质为商业、二类城镇住宅用地（B1、R2）。地块已被义乌市人民政府后宅街道办事处征用。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日起实施）第五十九条，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。

为响应政府文件号召，浙江中清环保科技有限公司受义乌市人民政府后宅街道办事处委托，承担了商城大道与净居路交叉口东南侧地块的土壤污染状况调查工作。我单位接受委托后，对该地块进行现场踏勘、资料收集和人员访谈等工作，并按照相关导则和标准编写了《商城大道与净居路交叉口东南侧地块土壤污染状况第一阶段调查报告》。

通过现场踏勘、人员访谈以及查阅历史资料可知，2018 年及以前地块内一直为农田、水塘和一条自北往西南流向的沟渠，2019 年部分农田被填平，填土来源于净居路路基开挖土。现状地块北部正在进行施工开挖，其余部分仍为农田、水塘和一条自北往西南流向的沟渠。

地块历史上农田主要为附近村民自用种植蔬菜瓜果等，不进行大量种植销售，农药、化肥用量较少。根据相关文献，有机氯、有机磷农药因其化学结构的差异，半衰期在几个月到几年不等；我国自 1982 年起禁用较难降解的 DDT，至今已约 39 年，以 3 年的半衰期计算，如今土壤中的浓度已削减至最初的万分之一，农药残留的可能性较小，因此对土壤环境影响较小；水塘水质情况良好，无明显异味，仅为附近村民灌溉农田使用，未曾进行水产养殖，对土壤环境影响较小；沟渠为自北往西南流向，其源头为水塘，水质情况良好，无明显异味，仅为附近村民灌溉农田使用，未曾进行水产养殖。因此，地块历史上未涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送，未涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等，未存在其它可能造成土壤污染的情形。

其相邻地块现状及历史上主要为农田、水塘、全备村、鸡棚（距地块红线西

侧约 20m)、义乌中关村协同发展中心、外贸电商园、义乌市得立胶带有限公司(距地块红线西侧约 56m)、综合供能服务站(距地块红线西南侧约 58m)、净居路、浙江数字信息科技园临时施工营地(距地块红线北侧约 105m)、石料加工点(距地块红线北侧约 112m)。

农田主要为附近村民自用种植蔬菜瓜果等,不进行大量种植销售,农药、化肥用量较少。根据相关文献,有机氯、有机磷农药因其化学结构的差异,半衰期在几个月到几年不等;我国自 1982 年起禁用较难降解的 DDT,至今已约 39 年,以 3 年的半衰期计算,如今土壤中的浓度已削减至最初的万分之一,农药残留的可能性较小,因此对周边土壤环境影响较小;水塘水质情况良好,无明显异味,仅为附近村民灌溉农田使用,未曾进行水产养殖;全备村村民生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网,厨房油烟经油烟净化器处理后楼顶排放,生活垃圾由环卫部门统一清运,后其旧村改造拆迁产生的建筑垃圾、弃土统一收集后按城市建设管理部门规定要求处置;鸡棚主要用于养鸡,其粪便外售养鱼;综合供能服务站地面均已进行水泥硬化,油罐区已做好防腐防渗措施,地面初期雨水经隔油池处理后纳入市政污水管网,卸油、储存及加油等过程挥发的有机废气经油气回收系统处理,油渣等危废收集后委托有资质单位处置;净居路建设产生的建筑垃圾、弃土统一收集后按城市建设管理部门规定要求处置;浙江数字信息科技园临时施工营地地面已进行水泥硬化,车辆、设备清洗以及拌合站废水经隔油沉淀后回用(不外排),拌合站粉尘经有效处理后排放,施工人员生活污水由临时设置的生活污水处理设施处理后纳入市政污水管网,其生活垃圾由环卫部门统一清运,对周边土壤环境影响较小且为暂时性的;义乌市得立胶带有限公司的主要生产工艺为塑料薄膜过胶、烘干及分切等,其环保设备完善,产生的胶水挥发废气经 UV 光解+活性炭吸附设备处理后高空排放,产生的废水仅为生活污水且纳管排放,厂区地面已进行水泥硬化,危废仓库已做好防腐防渗措施,各类固废采用委托处置、出售、回收利用等,均能做到无害化或资源化,实现零排放;石料加工点破碎、筛分等产生的粉尘经有效处理后排放,洗沙废水经处理设施有效处理后循环使用(不外排),产生的细沙和污泥等出售给制砖厂回收利用,生活垃圾由环卫部门统一清运。综上所述,基本不会对周边的土壤环境造成影响。

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)及《土壤司关于部长信箱来信“农用地变更用途是否需要做土壤污染检测”等三个办理单的答复》,“第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的

污染识别阶段，原则上不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束”。

2 概述

2.1 调查的目的和原则

2.1.1 调查目的

通过资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈等方式开展调查，识别可能存在的污染源和污染物，初步排查场地是否存在污染的可能性，初步分析场地环境污染状况，提出是否必要进行第二阶段土壤污染状况调查的建议。

2.1.2 调查原则

本次调查遵循以下基本原则：

（1）针对性原则：针对场地的特征和潜在污染物特性，进行污染物浓度和空间分布调查，为场地的环境管理提供依据。

（2）规范性原则：采用程序化和系统化的方式规范场地环境调查，保证评估过程的科学性和客观性。

（3）可操作性原则：综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，使本次调查过程切实可行。

2.2 调查范围

商城大道与净居路交叉口东南侧地块位于义乌市后宅街道商城大道与净居路交叉口东南侧。地块东侧、南侧紧邻农田，西侧为水塘、义乌中关村协同发展中心、义乌市得立胶带有限公司和外贸电商园，北侧为净居路。地块中心桩号为东经 120.066772°，北纬 29.375428°。本地块规划用地面积为 64569.82 平方米。

因此，本地块调查范围面积为 64569.82 平方米。调查范围红线图和示意图见图 2.2-1、图 2.2-2，其红线拐点坐标及中心桩号见表 2.2-1。

表 2.2-1 红线拐点坐标

拐点编号	2000 国家大地坐标系			
	X	Y	经度	纬度
J1	3250926.1810	506305.3933	120.06494752°	29.37580307°
J2	3250884.2261	506314.4268	120.06504033°	29.37542452°
J3	3250842.0488	506323.0599	120.06512901°	29.37504396°
J4	3250744.1379	506342.1491	120.06532507°	29.37416053°
J5	3250756.4503	506399.8435	120.06591940°	29.37427131°
J6	3250761.0794	506420.4562	120.06613174°	29.37431297°
J7	3250770.1926	506456.1674	120.06649963°	29.37439501°
J8	3250833.2479	506658.6338	120.06858545°	29.37496283°

J9	3250850.4591	506666.8023	120.06866969°	29.37511806°
J10	3251010.1820	506630.2095	120.06829374°	29.37655925°
J11	3251016.8776	506620.0396	120.06818902°	29.37661971°
J12	3250976.5030	506462.7206	120.06656834°	29.37625627°
J13	3250973.0405	506449.2292	120.06642935°	29.37622510°
J14	3250969.5040	506437.1523	120.06630494°	29.37619326°
J15	3250954.9231	506398.1000	120.06590260°	29.37606191°
J16	3250943.2718	506363.2954	120.06554403°	29.37595697°
J17	3250938.7245	506354.5170	120.06545359°	29.37591599°
J18	3250934.6658	506335.6844	120.06525958°	29.37587947°




图 2.2-1 调查范围红线图



图 2.2-2 调查范围示意图

2.3 调查依据

2.3.1 法律法规与政策要求

- 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014 修订），中华人民共和国主席令第九号，2015 年 1 月 1 日起施行；
- 2、《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018 年 8 月 31 日，十三届全国人大常委会第五次会议通过，自 2019 年 1 月 1 日起施行；
- 3、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31 号，2016 年 5 月 28 日起施行；
- 4、《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》，环办土壤〔2019〕47 号；
- 5、《关于发布<建设用地土壤环境调查评估技术指南>的公告》，环境保护部公告 2017 年第 72 号，2017 年 12 月 14 日起施行；
- 6、《浙江省人民政府关于印发浙江省清洁土壤行动方案的通知》，浙政发[2011]55 号，2011 年 7 月 29 日起施行；
- 7、《浙江省人民政府关于印发浙江省土壤污染防治工作方案的通知》，浙政

发[2016]47号，2016年12月26日起施行；

8、浙江省生态环境厅关于印发《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》的通知，环办土壤〔2019〕63号；

9、生态环境部《关于土壤污染状况调查扩大化问题的回复》（2020.06.24）；

10、《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》，沪环土〔2020〕62号。

11、《浙江省土壤、地下水和农业农村污染防治“十四五”规划》，浙发改规划〔2021〕250号；

12、《浙江省土壤、地下水和农业农村污染防治2021年工作计划》，浙土壤办〔2021〕2号；

13、《浙江省地下水污染防治实施方案》，浙环函〔2020〕122号。

2.3.2 技术导则与技术规范

1、《建设用地土壤污染状况调查 技术导则》（HJ 25.1-2019）；

2、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）；

3、《浙江省场地环境技术调查技术手册（试行）》2012.12；

4、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》，环保部公告2017年第72号，2018年1月1日实施。

2.4 调查方法

土壤污染状况第一阶段调查的主要工作内容包括资料的收集与分析、现场踏勘、人员访谈、结论与分析，具体调查方法如下：

（1）资料的收集与分析

①资料的收集

主要包括：地块利用变迁资料、地块环境资料、地块相关记录、有关政府文件、以及地块所在区域的自然和社会信息。当调查地块与相邻地块存在相互污染的可能时，须调查相邻地块的相关记录和资料。

②资料的分析

调查人员应根据专业知识和经验识别资料中的错误和不合理的信息，如资料缺失影响判断地块污染状况时，应在报告中说明。

（2）现场踏勘

①安全防护准备

在现场踏勘前，根据地块的具体情况掌握相应的安全卫生防护知识，并装备

必要的防护用品。

②现场踏勘的范围

以地块内为主，并应包括地块的周围区域，周围区域的范围应由现场调查人员根据污染可能迁移的距离来判断。

③现场踏勘的主要内容

现场踏勘的主要内容包括：地块的现状与历史情况，相邻地块的现状与历史情况，周围区域的现状与历史情况，区域的地质、水文地质和地形的描述等。

④现场踏勘的重点

重点踏勘对象一般应包括：有毒有害物质的使用、处理、储存、处置；生产过程和设备；储槽与管线；恶臭、化学品味道和刺激性气味；污染和腐蚀的痕迹；排水管或渠、污水池或其它地表水体、废物堆放地、井等。

同时应观察和记录地块及周围是否有可能受污染物影响的居民区、学校、医院、饮用水源保护区以及其它公共场所等，并在报告中明确其与地块的位置关系。

⑤现场踏勘的方法

可通过对异常气味的辨识、摄影和照相、现场笔记等方式初步判断地块污染的状况。踏勘期间，可以使用现场快速测定仪器。

（3）人员访谈

①访谈内容

应包括资料收集和现场踏勘所涉及的疑问，以及信息补充和已有资料的考证。

②访谈对象

受访者地块现状或历史的知情人，应包括：地块管理机构和地方政府的官员，环境保护行政主管部门的官员，地块过去和现在各阶段的使用者，以及地块所在地或熟悉地块的第三方，如相邻地块的工作人员和附近的居民。

③访谈方法

可采取当面交流、电话交流、电子或书面调查表等方式进行。

④内容整理

应对访谈内容进行整理，并对照已有资料，对其中可疑处和不完善处进行核实和补充，作为调查报告的附件。

（4）结论与分析

本阶段调查结论应明确地块内及周围区域有无可能的污染源，并进行不确定性分析。若有可能的污染源，应说明可能的污染类型、污染状况和来源，并应提

出第二阶段土壤污染状况调查的建议。

工作内容和程序见图 2.4-1。




图 2.4-1 工作内容和程序

3 地块概况

3.1 区域环境状况

3.1.1 地块地理位置

义乌地处浙江中部，位于金衢盆地东部，东经 119°49′至 120°17′，北纬 29°02′至 29°33′。东邻东阳，南界永康、武义，西连金华、兰溪，北接诸暨、浦江。市政府驻地稠城街道，北距杭州市区 200 多公里，距金华市仅 40 余公里。义乌市境南北长 58.15 公里，东西宽 44.41 公里，市域总面积 1105 平方公里。后宅街道位于浙江省金华市义乌市西北部，北临大陈镇，东接苏溪镇、稠城街道，南与城西街道相邻，西北与浦江县交界。

商城大道与净居路交叉口东南侧地块位于义乌市后宅街道商城大道与净居路交叉口东南侧。地块东侧、南侧紧邻农田，西侧为水塘、义乌中关村协同发展中心、义乌市得立胶带有限公司和外贸电商园，北侧为净居路。地块中心桩号为东经 120.066772°，北纬 29.375428°。本地块规划用地面积为 64569.82 平方米，规划用地性质为商业、二类城镇住宅用地（B1、R2）。

调查地块地理位置见图 3.1-1，周边环境概况见表 3.1-1、图 3.1-2。

表 3.1-1 调查地块周边环境概况

方位	与地块红线距离	周边环境现状
地块东侧	紧邻	农田
地块南侧	紧邻	农田
	62m	待建设的全备村宅基地
地块西侧	紧邻	水塘
	20m	义乌中关村协同发展中心
	56m	义乌市得立胶带有限公司
	20m	外贸电商园
地块西南侧	58m	综合供能服务站
地块北侧	13m	净居路
	105m	浙江数字信息科技园临时施工营地




图 3.1-1 地块地理位置图



图 3.1-2 地块周边环境概况图

3.1.2地形地质地貌

义乌地处金衢盆地东缘，地貌以丘陵为主，山高多在海拔 200~600 米之间。域北、东、南三面环山，沿东阳江西岸为沙质平原，地势由东北向西南缓降，构成一个狭长的走廊式盆地，俗称“义乌盆地”。全市山地占 48.5%，丘陵占 40.4%，江河塘库占 11.1%。市区地处东阳江畔缓坡平原上，义乌市标高在黄海 59.0~75.6m 之间，呈北部高，南部低地势，市区及附近地区地貌形成为沟谷剥蚀残丘、河漫滩，因此市区局部地区（主要是南部洼地和铁路西部）较易积水。

义乌地区地质构造属扬子准地台浙西台褶带与华南地槽褶皱系浙东华夏褶皱带接壤部位，金衢盆地东部，广泛分布着火成岩地层、白垩系红色地层(K2)和第四系地层。市地构造以断裂为主。断裂方向有北东、北北东、近东西和北西四组，另有一些弧形断裂。根据地层发育特征，分东南、西北两个不同类型的地层小区，以中生代火山岩表现尤为显著。

义乌市属新华夏系第二隆起带，金衢断陷盆地。盆地“红层”沉积后，发生构造运动，造成现在的北窄南宽不对称红层盆地，其构造线方向大多呈北东或北东东，北西或北西西。距历史记载，仅在康熙十年八月六日，在新亭等地发生过一次轻度地震，并无破坏。市区山岗水涵，山坡及坡脚、河岸边缘等地的地质成分杂、变化大，厚度极不均匀，但是没有断裂、沉降、崩塌等现象。市区新马路及绣湖一带属古绣湖，淤泥成分多，故地承载力较低，一般地耐力在 8t/m² 左右，城区其他地区承载力较高，除杂填土外为粘土、亚粘土，一般地耐力为 12~18t/m²，一般距地下 5~8m 为粉砂岩层，地耐力大于 25t/m²。

3.1.3气候气象

义乌属亚热带季风气候，四季分明，夏冬季长，春秋短，气候温和，雨量充沛，日照充足，湿度较大，季风气候特别明显，并具盆地小气候特点。根据义乌气象站观测资料统计义乌市多年气象状况如下：

多年平均气温	17.1℃
多年平均气压	1007.6hPa
多年平均水汽压	16.9 hPa
多年极端最高气温	40.9℃(1996 年 8 月 6 日)
多年极端最低气温	-10.7℃(1977 年 1 月 6 日)
多年平均相对湿度	77%
多年平均水面蒸发量	1342.1mm(蒸发皿直径为 20cm)

多年平均降雨量	1388.28mm
多年最大日降雨量	181.1mm
多年最大积雪深度	43mm
多年平均陆地面蒸发量	200~800mm
多年平均水面蒸发量	980~1000mm
多年平均风速	1.62 m/s
实测最大风速	16m/s
全年主导风向	NNE，夏季风向为 SW

3.1.4水文水系

(1) 水系情况

义乌市境内河流属钱塘江水系。其中最长的河流义乌江，源出磐安县大盘山，境内流长 39.75 公里，主要支流 90 余条；其次是大陈江，由六都溪、八都溪、鸽溪于大陈汇合，注入浦阳江，境内流长 17.5 公里；义乌江流域地表径流或自北向南，或自南向北汇入义乌江，流域面积 837 平方公里。义乌江从市区南部经过，是义乌市城区的备用水源和纳污水体，义乌江水域上游为东阳江和南江，下游为东阳江，南江汇合段，水流方向一致，属单向河流。

义乌江属山源型、雨源型河流，其特点是源短流急，暴涨暴落，易洪易枯，储水能力差。流量流速直接受天气晴雨变化与河床地形的影响，日平均流量最大达 158m³/s，最低只有 0.66m³/s，年平均为 62.86m³/s，日平均流速最大达 1.62m/s，最小 0.01m/s，年平均流速为 1.05m/s。

(2) 水资源情况

义乌市全市水资源主要来自降水，总量 7.19 亿 m³，其中地表水 6.041 亿 m³，地下水 1.1486 亿 m³；多年年降水量为 15.31 亿 m³。入境水量为 15.08 亿 m³，出境水量为 22.27 亿 m³。多年平均径流深为 651.93mm，多年平均径流为 7.1896 亿 m³(其中：地表水 5.9067 亿 m³，地下水 1.2828 亿 m³)。水资源人均占有量为 1183.67m³，亩均 1903m³，仅为全省人均水平的 47.2%，属缺水地区。年开发利用的水资源仅为 2.4 亿 m³。参见表 3.1-2。

表 3.1-2 义乌市境内主要江溪流量汇总表

境内主要河流名称	在境内长度(km)	最大流量(m ³ /s)	最小流速(m/s)
东阳江义乌段	39.75	2330	0.13
浦阳江支流大陈江	17.5	13.1	0.02

洪巡溪	14.5	19.2	0.1
航慈溪	28.8	51.1	0.1

(3) 地下水文特征分析

义乌市一带地下水较为丰富，蕴藏总量为 1.28 亿 m³。主要分为基岩裂隙水和松散岩类孔隙水。前者多于剥蚀残丘处，主要流向沿断裂带方向，从北向东南，水力坡度千分之二，水段埋深 10-85m，水质较好；后者存在堆积阶地和河漫滩处，向义乌江排汇，水力坡度千分之三，其受降水河地下水影响，动态变化大。

(4) 水环境质量现状

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015 版），本项目附近地表水体为钱塘 234，为浦阳江浦江景观娱乐、工业用水区，目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体标准。本次报告采用义乌市环境监测站 2019 年对义乌洪巡溪的石斛桥断面进行的常规监测资料，结果见表 3.1-3。

表 3.1-3 2019 年石斛桥断面水质监测结果

单位：mg/L，除 pH 外

断面名称	监测时间	PH	COD	BOD ₅	氨氮	DO	石油类
石斛桥	平均值	7.44	15.33	2.52	0.45	8.10	≤0.01
	Ⅲ类水标准	6~9	≤20	≤4	≤1	≥5	≤0.05
	水质类别	/	Ⅲ	I	Ⅱ	I	I

由监测数据可知，义乌洪巡溪石斛桥监测断面监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，水体水质较好。

3.1.5 土壤植被

(1) 土壤

义乌市土壤有五大类，三十一个土属，七十个土种。

①红壤：最典型的土壤，通常具深厚红色土层，网纹层发育明显，粘土矿物以高岭石为主，酸性，盐基饱和度低，是种植柑橘的良好土壤，主要分布在海拔 600 米以下的低山丘陵地区，面积较大。占全市土壤面积的 48.66%。

②黄壤：酸性，土层经常保持湿润，心土层含有大量针铁矿而呈黄色，可用于多种经营，主要分布于市东北道人山、大山，市西北鹅毛尖、市南大寒尖等海拔 600 米以上的山地。占全市土壤面积的 3.98%。

③岩性土：由于某些岩石的性质对土壤形成起了很大的延缓作用，使土壤仍然较多地保持着岩石的某种特性，与环境条件不完全协调的一些土壤，包括紫色土、石灰土、

磷质石灰土、风沙土等土类，主要分布在义乌江两侧的一级台地，城区范围内多为岩性土，占全市土壤面积的 1.02%。

④潮土：发育于富含碳酸盐或不含碳酸盐的河流冲积物土，受地下潜水作用，经过耕作熟化而形成的一种半水成土壤。土壤腐殖积累过程较弱。具有腐殖质层（耕作层）、氧化还原层及母质层等剖面层次，沉积层理明显，分布于大陈江、义乌江的河谷平原，一般呈带状、月牙状、梭状，占全市土壤面积的 1.02%。

⑤水稻土：分布较广的农业土壤，发育于各种自然土壤之上、经过人为水耕熟化、淹水种稻而形成的耕作土壤，根据水分活动特点划分为潜育型水稻土、潴育型水稻土和渗育型水稻土，占全市土壤面积的 36.42%。

根据国家土壤信息服务平台（<http://www.soilinfo.cn/map/>）提供的资料，本地块在下图红线范围内，经查询，该区域内土壤类型为红壤，因此本地块土壤类型为红壤，具体见图 3.1-3。




图 3.1-3 地块土壤类型图

(2) 植被

义乌植被类型在分布上属中亚热带常绿阔叶林北部地带，位于浙闽山丘甜槠、木荷林植被区。森林植被顺演植被演替的“顶级群落”是以甜槠、木荷为建群树种，伴生

以栎、栗、栲、楠及山茶科等树种的群落。自然资源丰富，有山林 4.9 万公顷，林木以松和毛竹居多，森林覆盖率为 50.8%。义乌曾经是著名的“蜜枣之乡”，全市共有古树名木 1043 株，26 科，37 个种，其中古树群有 9 处，古树数量以樟树、枣树居多。全市有森林植物 107 科、337 属、636 种。野生动物种类繁多，野兽类有 30 多种，野生鸟类有 200 多种，蛇类资源也比较丰富。

3.1.6 场地工程地质条件

由于本地块未曾进行岩土工程勘察，本报告引用地块东侧约 958m 处的《后宅街道寺前幼儿园岩土工程勘察报告（详勘）》，由于地勘位置与地块之间无明显山川河流，且距离较近，因此可进行类比分析。本地块与引用的地勘位置关系见图 3.1-4。



图 3.1-4 本地块与地勘位置关系图

（1）地形地貌及环境条件

本场地原属于金衢盆地垄岗地貌。现场地总体地势起伏较大，局部有农作物种植，钻孔孔口高程为 91.70~95.29 米之间。

（2）场地各岩土层工程地质特征

根据钻孔揭露，场地内主要土层：上覆为第四系全新统素填土，下卧基岩为白垩系上统中戴组。按地层时代成因岩性、成份等分类，共分为 2 个工程地质层组，3 个工程地质层。分述如下：

第①层：素填土(Q4ml)

大部分分布。堆积约 5 年以上。层厚 0.30~1.70 米，层顶标高 91.70~95.29 米。以灰黄、灰黑色为主，松散，稍湿~湿，主要成分由粘性土、粉砂岩碎块石等组成。

硬杂质平均含量 30%以上。

第②-1 层：强风化粉砂岩（K1zd）

大部分分布。层厚 1.10~3.10 米，层顶埋深 0.30~1.70 米，层顶标高 90.62~94.02 米。紫红色，粉砂状结构，风化强烈，岩芯呈粉砂状及碎块状。

第②-1 层：中风化粉砂岩（K1zd）

全场揭露。揭露层厚 7.50~13.50 米，层顶埋深 0.00~4.20 米，层顶标高 89.42~93.19 米。紫红色，粉砂状结构，薄~中厚层状构造，泥（钙）质胶结，软硬相间。风化裂隙较发育，节理数为 3~6 条/米，裂面有黑色铁锰质浸染。岩芯以长柱状和短柱状为主，局部为碎块状。采芯率为 81%~93%，RQD 为 52~74。岩石为极软岩，较破碎~较完整，开挖后易风化，岩体基本质量等级为 V 级。勘察孔深度内未见洞穴、临空面、破碎带。

（3）场地水文地质条件

①地表水

场地范围内无地表水分布。

②地下水

在本次勘探深度范围内，地下水类型主要为上层滞水以及基岩风化裂隙水。上层滞水主要赋存于素填土层中，其分布不均，含水量受季节影响显著；基岩风化裂隙水赋存于岩石风化裂隙中，以裂隙径流水形式存在，含水性及裂隙的发育程度有关，一般渗透性较差，为弱透水层。

勘察期间，对勘探孔内地下水位进行了测量。在勘探孔终孔 24 小时后，测得稳定水位埋深为：0.70~1.80 米，相应高程为 90.30~94.09 米，主要为施钻用水。根据场地及周边地势情况及本地区区域水文资料，场地内地下水位动态变幅主要受季节性大气降水影响，年变化幅值小于 3.0 米。

③地下水补给排泄条件

地下水主要接受大气降水及地下水侧向补给，受季节性影响显著。

3.1.7 相关功能区划

（1）水环境功能区划

本地块位于义乌市后宅街道商城大道与净居路交叉口东南侧。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015 版），本项目附近地表水体为钱塘 234，为浦阳江浦江景观娱乐、工业用水区，目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体标准，具体见表 3.1-4。

表 3.1-4 地块附近地表水体水环境功能区

序号	水功能区	水环境功能区	范围		长度面积 (km/km ²)	目标水质
			起始断面	终止断面		
钱塘 234	浦阳江浦江景观娱乐、工业用水区	景观娱乐、工业用水区	通济桥水库大坝	浦江诸暨交界（塘里）	32	III

(2) 义乌市“三线一单”生态环境分区管控方案

本地块位于义乌市后宅街道商城大道与净居路交叉口东南侧。根据《义乌市“三线一单”生态环境分区管控方案》（义环保〔2020〕36号），项目所在地属金华市义乌市产业带工业重点管控区（ZH33078220005），其生态环境分区管控详见下表 3.1-5：

表 3.1-5 环境管控单元情况

管控单元编码、名称	管控要求	符合性分析	是否符合
ZH33078220005 金华市义乌市产业带工业重点管控区	空间布局约束： 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和升级改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。	本地块规划用地性质为商业、二类城镇住宅用地（B1、R2）。	符合
	污染物排放管控： 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。	本地块规划用地性质为商业、二类城镇住宅用地（B1、R2）。	符合
	环境风险防控： 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境 和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。	本地块规划用地性质为商业、二类城镇住宅用地（B1、R2）。	符合
	资源开发效率要求： 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。	本地块规划用地性质为商业、二类城镇住宅用地（B1、R2）。	符合

(3) 生态保护红线符合性分析

根据《义乌生态保护红线分布图》，义乌市共设置 6 个生态红线保护区，具体详见下表：

表 3.1-6 义乌生态红线保护区概况

类型	序号	名称	编号	面积 km ²	占比%
生物多样性维护	1	义乌市德胜岩生物多样性维护生态保护红线	330782-12-001	10.43	0.94
	2	义乌市望道生物多样性维护生态保护红线	330782-12-002	14.25	1.29
	3	义乌市华溪生物多样性维护生态保护红线	330782-12-003	19.31	1.75
水源涵养	4	义乌市岩口水库水源涵养生态保护红线	330782-11-001	40.21	3.64
	5	义乌市东塘-八都-巧溪水库水源涵养生态保护红线	330782-11-002	97.29	8.81
	6	义乌市柏峰-枫坑水库水源涵养生态保护红线	330782-11-003	38.43	3.48

本地块位于义乌市后宅街道商城大道与净居路交叉口东南侧。经比对，本项目不在上述 6 个生态红线保护区内。

3.2 敏感目标

根据现场踏勘和区域卫星影像图，地块周边 500m、1000m 范围内敏感目标主要为居民区，地块周边主要敏感目标情况见表 3.2-1、图 3.2-1。

表 3.2-1 地块周边敏感目标情况表

序号	敏感目标	类型	方位	与地块最近红线 相对距离（m）
1	前毛店村	居民区	西南	211
2	万锦城	在建居民区	西北	242
3	后毛店村	居民区	西北	554
4	上周村	居民区	北	577
5	洪家村	居民区	东北	380



图 3.2-1 地块周边敏感点卫星平面图

3.3 地块的现状和历史

3.3.1 地块使用现状

2021 年 8 月 12 日及 8 月 26 日，我公司调查人员经过现场勘查可知，现状地块北部正在进行施工开挖，其余部分仍为农田、水塘和一条自北往西南流向的沟渠。现场未发现管线、渗坑，没有污染痕迹，未闻到刺鼻气味。地块现状照片见图 3.3-1。



东部地块

南部地块



图 3.3-1 地块现状照片

3.3.2地块历史


通过人员访谈以及查阅历史资料可知，2018 年及以前地块内一直为农田、水塘和一条自北往西南流向的沟渠，2019 年部分农田被填平，填土来源于净居路路基开挖土。

地块历史上农田主要为附近村民自用种植蔬菜瓜果等，不进行大量种植销售，农药、化肥用量较少。根据相关文献，有机氯、有机磷农药因其化学结构的差异，半衰期在几个月到几年不等；我国自 1982 年起禁用较难降解的 DDT，至今已约 39 年，以 3 年的半衰期计算，如今土壤中的浓度已削减至最初的万分之一，农药残留的可能性较小，因此对土壤环境影响较小；水塘水质情况良好，无明显异味，仅为附近村民灌溉农田使用，未曾进行水产养殖，对土壤环境影响较小；沟渠为自北往西南流向，其源头为水塘，水质情况良好，无明显异味，仅为附近村民灌溉农田使用，未曾进行水产养殖。因此，地块历史上未涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送，未涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等，未存在其它可能造成土壤污染的情形。

地块历史概况见表 3.3-1，历史卫星遥感图见图 3.3-2。

表 3.3-1 地块历史概况

时间	用地情况
2018 年及以前	地块内一直为农田、水塘和一条自北往西南流向的沟渠。
2019 年	地块北部部分农田被填平，填土来源于净居路路基开挖土。
2021 年 8 月	现状地块北部正在进行施工开挖，其余部分仍为农田、水塘和一条自北往西南流向的沟渠。



60年代



70年代



相较于 70 年代，2000 年地块内情况基本不变，仍为农田、水塘和沟渠。

2000 年




相较于 2000 年，2003 年地块内情况基本不变，仍为农田、水塘和沟渠。

2003 年 7 月



相较于
2003 年，
2006 年地
块内情况基
本不变，仍
为农田、水
塘和沟渠。

2006 年 10 月



相较于
2006 年，
2009 年地
块内情况基
本不变，仍
为农田、水
塘和沟渠。

2009 年 5 月



相较于
2009 年，
2013 年地
块内情况基
本不变，仍
为农田、水
塘和沟渠。

2013 年 11 月



相较于
2013 年，
2017 年地
块内情况基
本不变，仍
为农田、水
塘和沟渠。

2017 年 5 月



图 3.3-2 地块历史卫星遥感图

3.4 相邻地块的现状和历史

通过现场踏勘、人员访谈以及历史卫星遥感图可知，本次调查地块的相邻地块现状及历史上主要为农田、水塘、全备村、鸡棚（距地块红线西侧约 20m）、义乌中关村协同发展中心、外贸电商园、义乌市得立胶带有限公司（距地块红线西侧约 56m）、综合供能服务站（距地块红线西南侧约 58m）、净居路、浙江数字信息科技园临时施工营地（距地块红线北侧约 105m）、石料加工点（距地块红线北侧约 112m）。

农田主要为附近村民自用种植蔬菜瓜果等，不进行大量种植销售，农药、化肥用量较少。根据相关文献，有机氯、有机磷农药因其化学结构的差异，半衰期在几个月到几年不等；我国自 1982 年起禁用较难降解的 DDT，至今已约 39 年，以 3 年的半衰期计算，如今土壤中的浓度已削减至最初的万分之一，农药残留的可能性较小，因此对周边土壤环境影响较小；水塘水质情况良好，无明显异味，仅为附近村民灌溉农田使用，未曾进行水产养殖；全备村村民生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，厨房油烟经油烟净化器处理后楼顶排放，生活垃圾由市环卫部门统一清运，后其旧村改造拆迁产生的建筑垃圾、弃土统一收集后按城市建设管理部门规定要求处置；鸡棚主要用于养鸡，其粪便外售养鱼；综合供能服务站地面均已进行水泥硬化，油罐区已做好防腐防渗措施，地面初期雨水经隔油池处理后纳入市政污水管网，卸油、储存及加油等过程挥发的有机废气经油气回收系统处理，油渣等危废收集后委托有资质单位处置；净居路建设产生的建筑垃圾、弃土统一收集后按城市建设管理部门规定要求处置；浙江数字信息科技园临时施工营地地面已进行水泥硬化，车辆、设备清洗以及拌合站废水经隔油沉淀后回用（不外排），拌合站粉尘经有效处理后排放，施工人员生活污水由临时设置的生活污水处理设施处理后纳入市政污水管网，其生活垃圾由市环卫部门统一清运，对周边土壤环境影响较小且为暂时性的；义乌市得立胶带有限公司的主要生产工艺为塑料薄膜过胶、烘干及分切等，其环保设备完善，产生的胶水挥发废气经 UV 光解+活性炭吸附设备处理后高空排放，产生的废水仅为生活污水且纳管排放，厂区地面已进行水泥硬化，危废仓库已做好防腐防渗措施，各类固废采用委托处置、出售、回收利用等，均能做到无害化或资源化，实现零排放；石料加工点破碎、筛分等产生的粉尘经有效处理后排放，洗沙废水经处理设施有效处理后循环使用（不外排），产生的细沙和污泥等出售给制砖厂回收利用，生活垃圾由市环卫部门统一清运。综上所述，基本不会对周边的土壤环境造成影响。

相邻地块现状及其历史概况见表 3.4-1，历史卫星遥感图见图 3.4-1。企业污染物

排放情况见表 3.4-2。

表 3.4-1 相邻地块现状及其历史概况

方位	与地块红线距离	现状用地情况	历史用地情况
地块东侧	紧邻	农田	自有历史记录以来一直为农田。
地块南侧	紧邻	农田	自有历史记录以来一直为农田。
	62m	待建设的全备村宅基地	2019 年及以前一直为全备村居民区，2020 年全备村旧村改造拆迁，土地平整后为待建设的全备村宅基地。
地块西侧	紧邻	水塘	自有历史记录以来一直为水塘。
	20m	义乌中关村协同发展中心	2006 年及以前一直为农田，2007 年搭建临时工棚，用于养鸡，至 2009 年拆除，2013 年进行地基开挖，2015 年开始建为义乌中关村协同发展中心，至今不变。
	56m	义乌市得立胶带有限公司	2006 年及以前一直为农田，2007 年开始建为义乌市得立胶带有限公司，至今不变。
	20m	外贸电商园	2006 年及以前一直为农田，2007 年部分土地平整后搭建临时工棚，作为义乌市得立胶带有限公司仓库使用，至 2013 年工棚全部拆除后土地平整，2015 年开始建为外贸电商园，至今不变。
地块西南侧	58m	综合供能服务站	2006 年及以前一直为农田，2007 年搭建临时工棚，用于养鸡，2009 年部分拆除，至 2013 年全部拆除后变为农田，2019 年土地平整后开始建为综合供能服务站，至今不变。
地块北侧	13m	净居路	2018 年及以前一直为农田，2019 年土地平整后开始建为净居路，至今不变。
	105m	浙江数字信息科技园临时施工营地	2006 年及以前一直为农田和水塘，2007 年建为石料加工点，2009 年拆除并于 2010 年扩建，至 2016 年拆除，2018 年建为浙江数字信息科技园临时施工营地，至今不变。

表 3.4-2 企业污染物排放情况及污染防治措施


企业名称	主要产品	主要原辅料	主要生产工艺	废水	废气	固废	备注
义乌市得立胶带有限公司	胶带	塑料薄膜、水性丙烯酸压敏胶等	过胶、烘干、收卷、分切	生活污水经化粪池处理后纳管排放。	胶水挥发废气经 UV 光解+活性炭吸附设备处理后高空排放。	厂区地面已进行水泥硬化，危废仓库已做好防腐防渗措施，各类固废采用委托处置、出售、回收利用等，均能做到无害化或资源化，实现零排放。	水性丙烯酸压敏胶年用量约 5000t，其主要由丙烯酸丁酯、丙烯酸在 70~90 摄氏度的温度下聚合而成的胶水（水中聚合），其中助剂主要为过硫酸钠、片碱等。成胶为乳液状（丙烯酸乳液），固含量为 48%±2%，余分为水。

综合供能服务站	提供车辆加油及充电服务	汽油、柴油、电	卸油、储存、加油及充电	地面初期雨水经隔油池处理后纳入市政污水管网，生活污水经化粪池处理后纳管排放。	卸油、储存及加油等过程挥发的有机废气经油气回收系统处理。	场区地面均已进行水泥硬化，油罐区已做好防腐防渗措施，油渣等危废收集后委托有资质单位处置。	采用埋地卧式储罐，位于加油站东北角。
浙江数字信息科技园临时施工营地	粉料、骨料、水、钢筋等	水泥、钢筋等	水泥拌合、钢筋加工	车辆、设备清洗以及拌合站废水经隔油沉淀后回用（不外排），生活污水经化粪池处理后纳管排放。	拌合站粉尘经有效处理后排放。	施工营地地面已进行水泥硬化，施工人员生活垃圾由市环卫部门统一清运。	/
石料加工点	碎石、石粉	石料（主要为修路的挖方废石）	破碎、筛分、洗沙等	洗沙废水经处理设施有效处理后循环使用（不外排），生活污水经化粪池处理后纳管排放。	石料破碎、筛分等产生的粉尘经有效处理后排放。	场地地面已进行水泥硬化，生产中产生的细沙和污泥等出售给制砖厂回收利用，生活垃圾由市环卫部门统一清运。	/




2000年及以前，地块东侧和北侧为农田，南侧为农田，再往南为全备村居民区，西侧为农田和水塘。

2000年



相较于 2000 年, 2003 年地块周边情况基本不变, 仍为农田、水塘和全备村居民区。

2003 年 7 月




相较于 2003 年, 2006 年地块周边情况基本不变, 仍为农田、水塘和全备村居民区。

2006 年 10 月



相较于 2006 年, 2007 年地块东侧、南侧和北侧仍为农田、全备村居民区, 地块西侧农田平整后建为鸡棚和义乌市得立胶带有限公司, 商城大道已建成, 地块西北侧已建有石料加工点, 其他情况基本不变。

2007 年 7 月




相较于 2007 年, 2009 年地块东侧、南侧和北侧仍为农田、全备村居民区, 地块西侧鸡棚拆除, 西南侧鸡棚部分拆除, 地块西北侧石料加工点拆除, 其他情况基本不变。

2009 年 5 月



相较于 2009 年，2010 年地块西北侧石料加工点开始扩建，地块周边其他情况基本不变。

2010 年 3 月



相较于 2010 年，2013 年地块东侧、南侧和北侧仍为农田、全备村居民区，地块西侧进行地基开挖，地块西南侧鸡棚全部拆除，其他情况基本不变。

2013 年 10 月



相较于 2013 年, 2016 年地块东侧、南侧和北侧仍为农田、全备村居民区, 地块西侧已建成义乌中关村协同发展中心、外贸电商园, 地块西北侧石料加工点全部拆除, 其他情况基本不变。

2016 年 7 月



相较于 2016 年, 2019 年地块东、南侧仍为农田、全备村居民区, 西侧仍为义乌中关村协同发展中心、得立胶带公司、外贸电商园, 地块西南侧土地平整后开始建为综合供能服务站, 西北侧建为浙江数字信息科技园临时施工营地, 地块北侧农田平整后建为净居路, 其他情况基本不变。

2019 年 12 月



图 3.4-1 相邻地块历史卫星遥感图

3.5 地块利用的规划

地块原用途为农用地, 根据《商城大道与净居路交叉口东南侧地块规划条件》(义规条件[2021]0255 号), 本地块规划用地面积为 64569.82 平方米, 规划用地性质为商业、二类城镇住宅用地 (B1、R2)。地块已被义乌市人民政府后宅街道办事处征用。

根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018), 第一类用地: 包括 GB50137 规定的城市建设用地中的居住用地 (R), 公共管理与公共服务用地中的中小学用地 (A33)、医疗卫生用地 (A5) 和社会福利设施用地 (A6), 以及公园绿地 (G1) 中的社区公园或儿童公园用地等。本地块规划用地性质为商业、二类城镇住宅用地 (B1、R2), 按第一类用地进行调查。

4 资料分析

4.1 政府和权威机构资料收集和分析

本次调查通过联系义乌市自然资源和规划局及义乌市城市规划设计研究院等部门收集地块相关资料，具体见表 4.1-1。

表 4.1-1 政府和权威机构资料收集情况

序号	资料名称	可利用性分析	收集程度	来源
1	《商城大道与净居路交叉口东南侧地块规划条件》(义规条件[2021]0255 号)	必要	已收集	义乌市自然资源和规划局
2	地块用地红线图	必要	已收集	义乌市城市规划设计研究院

4.2 地块资料收集和分析

本次调查通过现场踏勘、联系镇街负责人及地块周边工作人员/居民等多种渠道收集地块相关资料，具体见表 4.2-1。

表 4.2-1 项目地块资料收集情况

序号	资料名称	可利用性分析	收集程度	来源
1	地块及相邻地块现状照片	必要	已收集	现场踏勘
2	人员访谈表	必要	已收集	与政府管理人员、环保部门管理人员以及地块周边工作人员/居民当面交流后记录
3	《后宅街道寺前幼儿园岩土工程勘察报告(详勘)》	必要	已收集	勘查单位

4.3 其它资料收集和分析

本次调查通过查阅历史资料以及国家土壤信息服务平台等多种渠道收集到地块相关资料，具体见表 4.3-1。

表 4.3-1 其它资料收集情况

序号	资料名称	可利用性分析	收集程度	来源
1	60 年代、70 年代及 2000 年影像图	必要	已收集	浙江省地理信息公共服务平台 (https://zhejiang.tianditu.gov.cn/map)
2	2003-2021 年的历史卫星遥感图	必要	已收集	谷歌地球
3	土壤类型	必要	已收集	国家土壤信息服务平台 (http://www.soilinfo.cn/map/)
4	《义乌市综合供能服务站后宅街道 3 服务站建设项目环境影响报告表》(金环建义[2020]218 号)	必要	已收集	金华市生态环境局义乌分局

4.4 资料收集清单

表 4.4-1 资料收集清单

序号	资料信息	有/无	资料来源
地块利用变迁资料	用来辨识地块及其相邻地块的开发及活动状态的航片或卫星图片	有	浙江省地理信息公共服务平台、谷歌地球
	地块的土地使用和规划资料	有	义乌市自然资源和规划局、义乌市城市规划设计研究院
	其它有助于评价地块污染的历史资料	无	/
	地块利用变迁过程中的地块内建筑、设施、工艺流程和生产污染等的变化情况	有	现场踏勘、人员访谈
地块环境资料	地块土壤及地下水污染记录	无	/
	地块危险废物堆放记录	无	/
	地块与自然保护区和水源保护区等的位置关系	有	谷歌地球
地块相关记录	产品、原辅材料及中间体清单、平面布置图、工艺流程图、地下管线图、化学品储存及使用清单、泄漏记录、废物管理记录、地上及地下储罐清单、环境监测数据、环境影响报告书或表、环境审计报告和地勘报告等	有	勘查单位
由政府机关和权威机构所保存和发布的环境资料	区域环境保护规划、环境质量公告、生态和水源保护区规划	有	浙江政务服务网信息公开专栏
地块所在区域的自然和社会信息	地理位置图、地形、地貌、土壤、水温、地质和气象资料等	有	浙江政务服务网信息公开专栏、国家土壤信息服务平台
	人口密度和分布，敏感目标分布	有	谷歌地球、现场踏勘
	土地利用方式	有	义乌市自然资源和规划局
	区域所在地的经济现状和发展规划，相关的国家和地方的政策、法规与标准	有	浙江政务服务网信息公开专栏

5 现场踏勘和人员访谈

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）的相关要求，我公司调查人员于2021年8月11日及8月26日进行了现场踏勘，并采取当面交流方式进行了人员访谈，受访者为政府管理人员、环保部门管理人员、地块周边工作人员及居民、地块周边企业人员。访谈内容主要包括以下几个方面：

- （1）地块及其相邻地块现状、土地性质、历史相关信息。
- （2）地块及其相邻地块历史上企业情况（包括企业名称、起止时间、主要产品、工艺、污染物及环保措施等）。
- （3）是否曾有外来土/污泥/弃渣等运输进入地块内？若有，说明来源。
- （4）地块历史上是否涉及规模化养殖、有毒有害物质储存与运输。
- （5）地块及其相邻地块历史上是否发生过化学品泄漏事故或其他环境污染事故。
- （6）地块历史上是否有过危险废物堆放、固废堆放与倾倒及固废填埋等。

表 5-1 访谈记录情况汇总表

访谈记录情况汇总表				
访谈对象	访谈方式	联系方式	在该地块工作服务年限	访谈信息
后宅街道国土所 	当面交流、调查表格	188****9019	3 年	1、地块现为农用地，用于耕种。 2、地块规划用途为商业、二类城镇住宅用地（B1、R2）。 3、没有外来土/污泥/弃渣等运输进入地块内。
后宅街道综合监管中心安监员陶雪峰	当面交流、调查表格	138****2349	3 年	1、现状地块内为农田、水塘和沟渠（自北往西南流向）。 2、地块西侧存在一家工业企业，为义乌市得立胶带有限公司，主要产品为胶带，主要生产工艺为塑料薄膜过胶、烘干及分切等，其环保设备完善。 3、地块内及其周边未发生过环境污染事故。 4、地块北部有填土，来源于净居路路基开挖。
全备村书记陈欣明	当面交流、调查表格	138****1799	5 年	1、自有历史记录以来地块内一直为农田、水塘和沟渠（自北往西南流向），至今不变。水塘仅为附近村民灌溉农田使用，未曾进行水产养殖。 2、地块西侧存在一家工业企业，为义乌市得立胶带有限公司。 3、地块内及其周边未发生过环境污染事故。 4、地块北部有填土，来源于净居路路基开挖。
全备村村民何琳莫	当面交流、调查表格	159****6222	29 年	1、现状地块内为农田、水塘和沟渠。 2、地块内及其周边未发生过环境污染事故。

前毛店村 社管会委 员毛伟	当面交流、 调查表格	135****6542	36 年	1、历史上地块西侧存在鸡棚，主要用于养鸡，其粪便外售养鱼；地块西北侧存在石料加工点，破碎、筛分等产生的粉尘经有效处理后排放，洗沙废水经处理设施有效处理后循环使用（不外排），产生的细沙和污泥等出售给制砖厂回收利用，生活垃圾由市环卫部门统一清运。 2、地块内及其周边未发生过环境污染事故。
义乌市得 立胶带有 限公司经 理叶秀英	电话交流、 调查表格	137****3555	13 年	1、2007 年义乌市得立胶带有限公司开始建房后生产，至今不变。 3、企业主要产品为胶带，主要工艺为塑料薄膜过胶、烘干及分切等。 4、企业环保设备完善，产生的胶水挥发废气经 UV 光解+活性炭吸附设备处理后高空排放，产生的废水仅为生活污水且纳管排放。 4、厂区地面已进行水泥硬化，危废仓库已做防腐防渗处理，未发生过环境污染事故。

人员访谈表详见附件 2，人员访谈照片见图 5-1。

5.1 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析

现状地块北部正在进行施工开挖，其余部分仍为农田、水塘和一条自北往西南流向的沟渠，未发现有毒有害物质。

地块历史上农田主要为附近村民自用种植蔬菜瓜果等，不进行大量种植销售，农药、化肥用量较少。根据相关文献，有机氯、有机磷农药因其化学结构的差异，半衰期在几个月到几年不等；我国自 1982 年起禁用较难降解的 DDT，至今已约 39 年，以 3 年的半衰期计算，如今土壤中的浓度已削减至最初的万分之一，农药残留的可能性较小，因此对土壤环境影响较小；水塘水质情况良好，无明显异味，仅为附近村民灌溉农田使用，未曾进行水产养殖，对土壤环境影响较小；沟渠为自北往西南流向，其源头为水塘，水质情况良好，无明显异味，仅为附近村民灌溉农田使用，未曾进行水产养殖。因此，不涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送，因此也无有毒有害物质的储存、使用和处置情况记录。

5.2 各类槽罐内的物质和泄漏评价

现状地块北部正在进行施工开挖，其余部分仍为农田、水塘和一条自北往西南流向的沟渠，未发现槽罐堆放。

地块历史上一一直为农田、水塘和沟渠，不涉及槽罐堆放，因此不存在槽罐泄漏情况。

5.3 固体废物和危险废物的处理评价

现状地块北部正在进行施工开挖，其余部分仍为农田、水塘和一条自北往西南流向的沟渠，未发现危险废物堆放、固废堆放与倾倒及固废填埋等。

地块历史上一一直为农田、水塘和沟渠，不涉及危险废物堆放、固废堆放与倾倒及固

废填埋等，也未存在其它可能造成土壤污染的情形。

5.4 管线、沟渠泄漏评价

现状地块北部正在进行施工开挖，其余部分仍为农田、水塘和一条自北往西南流向的沟渠，未发现管线、渗坑。

地块历史上一直为农田、水塘和沟渠。沟渠为自北往西南流向，其源头为水塘，水质情况良好，无明显异味，仅为附近村民灌溉农田使用，未曾进行水产养殖，因此不存在管线、沟渠泄漏情况。

5.5 与污染物迁移相关的环境因素分析

污染物迁移是指污染物在环境中发生空间位置的移动及其所引起的污染物富集、扩散和消失的过程。根据现场踏勘和人员访谈情况，地块现状及历史上从未进行过任何工业企业生产活动，因此不涉及污染物迁移。

5.6 其它

根据现场踏勘和人员访谈情况，历史使用阶段中，地块内及其周边没有环境污染事故和投诉事件发生记录。

6 结果和分析

6.1 资料收集、现场踏勘和人员访谈的一致性分析

本地块历史资料查阅、现场踏勘和人员访谈收集的资料总体上相互验证、相互补充，有较高的一致性，为了解本地块及相邻地块污染状况提供了有效信息。历史资料补充了现场踏勘和人员访谈情况中带来的信息缺失，使地块历史脉络更加清晰；人员访谈情况中多个信息来源显示的结论比较一致，从而较好的对地块历史活动情况进行了说明。整体来看，本地块历史资料、人员访谈和现场踏勘情况相互验证，结论一致。具体见表 6.1-1。

表 6.1-1 资料收集、现场踏勘和人员访谈的一致性分析表

序号	关键信息	历史收集资料	现场踏勘	人员访谈	结论一致性分析
1	历史用途及变迁	2018 年及以前地块内一直为农田、水塘和沟渠，2019 年部分农田被填平。	现状地块北部正在进行施工开挖，其余部分仍为农田、水塘和一条自北往西南流向的沟渠。	2018 年及以前地块内一直为农田、水塘和一条自北往西南流向的沟渠，2019 年部分农田被填平，填土来源于净居路路基开挖土。	一致
2	工业企业存在情况	不存在	不存在	不存在	一致
3	工业固体废物堆放场所存在情况	不存在	不存在	不存在	一致
4	工业废水排放沟渠或渗坑存在情况	不存在	不存在	不存在	一致
5	产品、原辅材料、油品等地下储罐或地下输送的管道存在情况	不存在	不存在	不存在	一致
6	工业废水的地下输送管道或储存池存在情况	不存在	不存在	不存在	一致
7	化学品泄漏事故	不存在	不存在	不存在	一致
8	废气排放情况	不存在	不存在	不存在	一致
9	废水排放情况	不存在	不存在	不存在	一致
10	危险固废情况	不存在	不存在	不存在	一致
11	土壤颜色、气味有无异常，有无油渍	——	无	无	一致
12	地下水颜色、气味有无异常，有无油渍	——	无	无	一致
13	土壤污染情况	无	无	无	一致
14	地下水污染情况	无	无	无	一致

6.2 结果

我公司调查人员于 2021 年 8 月 12 日及 8 月 26 日对本地块进行了土壤污染状况第一阶段调查，其调查结果可总结如下：

（1）本地块在 2018 年及以前地块内一直为农田、水塘和一条自北往西南流向的沟渠，2019 年部分农田被填平，填土来源于净居路路基开挖土。现状地块北部正在进行施工开挖，其余部分仍为农田、水塘和一条自北往西南流向的沟渠。

（2）该地块历史上一直为农田、水塘和沟渠，不涉及有毒、有害、易燃易爆物质，不涉及有毒有害物质储存与输送。

（3）地块历史上农田主要为附近村民自用种植蔬菜瓜果等，不进行大量种植销售，农药、化肥用量较少；水塘水质情况良好，无明显异味，仅为附近村民灌溉农田使用，未曾进行水产养殖；沟渠为自北往西南流向，其源头为水塘，水质情况良好，无明显异味，仅为附近村民灌溉农田使用，未曾进行水产养殖。因此不涉及工矿用途、规模化养殖，从未发生过任何环境污染事故、周边空气及地下水也未发生过异常情况，地块周边历史上没有大气沉降类的大型企业。

（4）该地块历史上无废弃物堆放及填埋情况、无明显污染源。

（5）地块内未发现管线、渗坑，没有污染痕迹，未闻到刺鼻气味。

（6）地块历史上未发生过化学品泄漏事故或其他环境污染事故，未开展过土壤或地下水环境调查监测工作。

（7）本次调查地块的相邻地块现状及历史上主要为农田、水塘、全备村、鸡棚（距地块红线西侧约 20m）、义乌中关村协同发展中心、外贸电商园、义乌市得立胶带有限公司（距地块红线西侧约 56m）、综合供能服务站（距地块红线西南侧约 58m）、净居路、浙江数字信息科技园临时施工营地（距地块红线北侧约 105m）、石料加工点（距地块红线北侧约 112m）。

（8）根据地块内地表水（沟渠）流向可知，本地块所在区域地下水流向为自东北向西南，地块地下水上流向 200m 内为农田和水塘，因此不存在潜在污染源和污染物。

6.3 分析

由于地块历史上农田主要为附近村民自用种植蔬菜瓜果等，不进行大量种植销售，农药、化肥用量较少。根据相关文献，有机氯、有机磷农药因其化学结构的差异，半衰期在几个月到几年不等；我国自 1982 年起禁用较难降解的 DDT，至今已约 39 年，以 3 年的半衰期计算，如今土壤中的浓度已削减至最初的万分之一，农药残留的可能性较小，因此对土壤环境影响较小；水塘水质情况良好，无明显异味，仅为附近村民灌溉农田使

用，未曾进行水产养殖；沟渠为自北往西南流向，其源头为水塘，水质情况良好，无明显异味，仅为附近村民灌溉农田使用，未曾进行水产养殖，因此对土壤环境影响较小。

其相邻地块农田主要为附近村民自用种植蔬菜瓜果等，不进行大量种植销售，农药、化肥用量较少。根据相关文献，有机氯、有机磷农药因其化学结构的差异，半衰期在几个月到几年不等；我国自1982年起禁用较难降解的DDT，至今已约39年，以3年的半衰期计算，如今土壤中的浓度已削减至最初的万分之一，农药残留的可能性较小，因此对周边土壤环境影响较小；水塘水质情况良好，无明显异味，仅为附近村民灌溉农田使用，未曾进行水产养殖；全备村村民生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，厨房油烟经油烟净化器处理后楼顶排放，生活垃圾由市环卫部门统一清运，后其旧村改造拆迁产生的建筑垃圾、弃土统一收集后按城市建设管理部门规定要求处置；鸡棚主要用于养鸡，其粪便外售养鱼；综合供能服务站地面均已进行水泥硬化，油罐区已做好防腐防渗措施，地面初期雨水经隔油池处理后纳入市政污水管网，卸油、储存及加油等过程挥发的有机废气经油气回收系统处理，油渣等危废收集后委托有资质单位处置；净居路建设产生的建筑垃圾、弃土统一收集后按城市建设管理部门规定要求处置；浙江数字信息科技园临时施工营地地面已进行水泥硬化，车辆、设备清洗以及拌合站废水经隔油沉淀后回用（不外排），拌合站粉尘经有效处理后排放，施工人员生活污水由临时设置的生活污水处理设施处理后纳入市政污水管网，其生活垃圾由市环卫部门统一清运，对周边土壤环境影响较小且为暂时性的；义乌市得立胶带有限公司的主要生产工艺为塑料薄膜过胶、烘干及分切等，其环保设备完善，产生的胶水挥发废气经UV光解+活性炭吸附设备处理后高空排放，产生的废水仅为生活污水且纳管排放，厂区地面已进行水泥硬化，危废仓库已做好防腐防渗措施，各类固废采用委托处置、出售、回收利用等，均能做到无害化或资源化，实现零排放；石料加工点破碎、筛分等产生的粉尘经有效处理后排放，洗沙废水经处理设施有效处理后循环使用（不外排），产生的细沙和污泥等出售给制砖厂回收利用，生活垃圾由市环卫部门统一清运。综上所述，基本不会对周边的土壤环境造成影响。

参照《关于印发上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）的通知》（沪环土[2020]62号）中的要求，现状为农用地和未利用地变更为建设用地的，初步调查原则上以污染识别为主。如存在以下情况的，应按照技术要求开展采样分析等后续调查工作：

- （1）历史上曾涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送；
- （2）历史上曾涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等；

- (3) 历史上曾涉及工业废水污染；
- (4) 历史监测数据表明存在污染；
- (5) 历史上曾存在其他可能造成土壤污染的情形；
- (6) 调查发现存在来自紧邻周边污染源的污染风险；
- (7) 现场调查表明土壤或地下水存在污染迹象；
- (8) 地块相关资料缺失、缺少判断依据。

将本次第一阶段调查结果对照以上规定要求，详见下表。

表 6.3-1 第一阶段污染识别结果与要求对照分析表

序号	识别内容	污染识别结果	支撑材料
1	历史上曾涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送；	地块历史上不涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送。	历史影像图、人员访谈
2	历史上曾涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等；	地块历史上不涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等。	历史影像图、人员访谈
3	历史上曾涉及工业废水污染；	地块无工业用地历史，不涉及工业废水污染。	历史影像图、人员访谈
4	历史监测数据表明存在污染；	地块及其周边地块未开展过土壤、地下水历史监测。	人员访谈
5	历史上曾存在其他可能造成土壤污染的情形；	地块历史上不存在其他可能造成土壤污染的情形。	历史影像图、人员访谈
6	调查发现存在来自紧邻周边污染源的污染风险；	地块西侧存在义乌市得立胶带有限公司，经调查，该企业主要产品为胶带，主要生产工艺为塑料薄膜过胶、烘干及分切等，其环保设备完善，产生的胶水挥发废气经 UV 光解+活性炭吸附设备处理后高空排放，产生的废水仅为生活污水且纳管排放，厂区地面已进行水泥硬化，危废仓库已做好防腐防渗措施，各类固废采用委托处置、出售、回收利用等，均能做到无害化或资源化，实现零排放。综上所述，基本不会对周边土壤环境造成影响。	现场踏勘、历史影像图、人员访谈、收集资料等
7	现场调查表明土壤或地下水存在污染迹象；	现场调查未发现污染迹象。	现场踏勘、人员访谈
8	地块相关资料缺失、缺少判断依据。	地块相关资料齐全。	现场踏勘、历史影像图、人员访谈、收集资料等

由上表可知，本地块从未进行过工业开发，地块及其周边原有的生产活动对地块造

成的土壤污染影响较小。

综上所述，该地块内及周围区域现状和历史上均无可能的污染源，本报告认为该地块的环境状况可以接受，土壤污染状况第一阶段调查工作可以结束，无需进入第二阶段的调查。

7 结论和建议

7.1 结论

商城大道与净居路交叉口东南侧地块位于义乌市后宅街道商城大道与净居路交叉口东南侧。地块东侧、南侧紧邻农田，西侧为水塘、义乌中关村协同发展中心、义乌市得立胶带有限公司和外贸电商园，北侧为净居路。地块中心桩号为东经 120.066772°，北纬 29.375428°。地块原用途为农用地，根据《商城大道与净居路交叉口东南侧地块规划条件》（义规条件[2021]0255 号），本地块规划用地面积为 64569.82 平方米，规划用地性质为商业、二类城镇住宅用地（B1、R2）。地块已被义乌市人民政府后宅街道办事处征用。

通过现场踏勘、人员访谈以及查阅历史资料可知，2018 年及以前地块内一直为农田、水塘和一条自北往西南流向的沟渠，2019 年部分农田被填平，填土来源于净居路路基开挖土。现状地块北部正在进行施工开挖，其余部分仍为农田、水塘和一条自北往西南流向的沟渠。

地块历史上农田主要为附近村民自用种植蔬菜瓜果等，不进行大量种植销售，农药、化肥用量较少。根据相关文献，有机氯、有机磷农药因其化学结构的差异，半衰期在几个月到几年不等；我国自 1982 年起禁用较难降解的 DDT，至今已约 39 年，以 3 年的半衰期计算，如今土壤中的浓度已削减至最初的万分之一，农药残留的可能性较小，因此对土壤环境影响较小；水塘水质情况良好，无明显异味，仅为附近村民灌溉农田使用，未曾进行水产养殖，对土壤环境影响较小；沟渠为自北往西南流向，其源头为水塘，水质情况良好，无明显异味，仅为附近村民灌溉农田使用，未曾进行水产养殖。因此，地块历史上未涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送，未涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等，未存在其它可能造成土壤污染的情形。

其相邻地块现状及历史上主要为农田、水塘、全备村、鸡棚（距地块红线西侧约 20m）、义乌中关村协同发展中心、外贸电商园、义乌市得立胶带有限公司（距地块红线西侧约 56m）、综合供能服务站（距地块红线西南侧约 58m）、净居路、浙江数字信息科技园临时施工营地（距地块红线北侧约 105m）、石料加工点（距地块红线北侧约 112m）。

农田主要为附近村民自用种植蔬菜瓜果等，不进行大量种植销售，农药、化肥用量较少。根据相关文献，有机氯、有机磷农药因其化学结构的差异，半衰期在几个月到几年不等；我国自 1982 年起禁用较难降解的 DDT，至今已约 39 年，以 3 年的半衰期计

算，如今土壤中的浓度已削减至最初的万分之一，农药残留的可能性较小，因此对周边土壤环境影响较小；水塘水质情况良好，无明显异味，仅为附近村民灌溉农田使用，未曾进行水产养殖；全备村村民生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，厨房油烟经油烟净化器处理后楼顶排放，生活垃圾由市环卫部门统一清运，后其旧村改造拆迁产生的建筑垃圾、弃土统一收集后按城市建设管理部门规定要求处置；鸡棚主要用于养鸡，其粪便外售养鱼；综合供能服务站地面均已进行水泥硬化，油罐区已做好防腐防渗措施，地面初期雨水经隔油池处理后纳入市政污水管网，卸油、储存及加油等过程挥发的有机废气经油气回收系统处理，油渣等危废收集后委托有资质单位处置；净居路建设产生的建筑垃圾、弃土统一收集后按城市建设管理部门规定要求处置；浙江数字信息科技园临时施工营地地面已进行水泥硬化，车辆、设备清洗以及拌合站废水经隔油沉淀后回用（不外排），拌合站粉尘经有效处理后排放，施工人员生活污水由临时设置的生活污水处理设施处理后纳入市政污水管网，其生活垃圾由市环卫部门统一清运，对周边土壤环境影响较小且为暂时性的；义乌市得立胶带有限公司的主要生产工艺为塑料薄膜过胶、烘干及分切等，其环保设备完善，产生的胶水挥发废气经 UV 光解+活性炭吸附设备处理后高空排放，产生的废水仅为生活污水且纳管排放，厂区地面已进行水泥硬化，危废仓库已做好防腐防渗措施，各类固废采用委托处置、出售、回收利用等，均能做到无害化或资源化，实现零排放；石料加工点破碎、筛分等产生的粉尘经有效处理后排放，洗沙废水经处理设施有效处理后循环使用（不外排），产生的细沙和污泥等出售给制砖厂回收利用，生活垃圾由市环卫部门统一清运。综上所述，基本不会对周边的土壤环境造成影响。

综上所述，本地块内及周围区域现状和历史上均无可能的污染源，本报告认为该地块的环境状况可以接受，符合商业、二类城镇住宅用地（B1、R2）要求。根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）及《土壤司关于部长信箱来信“农用地变更用途是否需要做土壤污染检测”等三个办理单的答复》，“第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，原则上不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束”。因此本地块土壤污染状况第一阶段调查工作可以结束，无需进入第二阶段的调查，可以作为商业、二类城镇住宅用地（B1、R2）开发利用。

7.2 建议

（1）建设用地土壤污染状况调查的目的是进行建设用地的准入管理，防范人居环

境风险，确保土地开发利用必须符合建设用地土壤环境质量要求。

(2) 本次调查结果表明本地块环境状况可以接受，该地块的环境调查工作可以结束，该地块可根据其规划用途进行建设用地开发。

7.3 不确定性分析

地块调查过程可能受到多种因素的影响，从而给调查结果带来一定的不确定性。影响本次地块调查结果的不确定性因素主要包括：

1、在地块的调查过程中，地块资料收集的完备程度影响土壤分析调查的结果，地块历史资料记录的时效性和准确性也将影响土壤分析调查的结果。

2、由于土壤存在很大的异质性，该地块调查的结果具有一定的不确定性，特别是个别区域可能存在污染物的填埋以及污染物随着土壤大孔隙狭缝（如动物穴、植物根系腐烂空隙）的迁移。整个地块的土壤变化情况不可能完全调查清楚，因此此次的调查分析与评价结果不代表地块内存在的特殊情况。

3、由于土壤污染的隐蔽性，任何调查都无法详细到能够排除所有风险，所以在场地开发施工之前，在施工过程中若发现土壤异常，应立即启动应急预案，停止施工、疏散人员、隔离异常区、设置警示标志，并立即报告主管部门，同时请专业环境检测人员进行应急检测，并根据最终检测结果制定后续工作程序。

4、由于各地块之间存在污染物迁移扩散的可能性，尤其是地块之间地下水的物质交换，故各场地之间存在交叉污染的可能性；且污染物随时空变化时，其形态及浓度均会发生一定的变化，故此次调查评价结论只代表调查期间地块的环境现状。


5、地块内存在水塘，考虑日后地块利用需进行水塘填埋情况，应当注意填土来源及土质，确保外来填土不存在其他污染因素，以此避免地块二次污染情况。

8 附件

详见备案稿。



附图 1 项目地理位置图



附图 2 项目红线图



附图 3 项目周边环境概况图



附图 4 项目周边敏感目标图




项目所在地

[illegible]

 一般管控单元
 产业集聚重点管控单元
 优先保护单元
 城镇生活重点管控单元

附图 5 义乌市环境管控分区图




附图 6 义乌市地表水环境功能区划分图

义乌生态保护红线

ECOLOGICAL PROTECTION RED LINES OF YIWU COUNTY

生态保护红线分布图



■ 义乌市人民政府

■ 浙江省环境保护科学设计研究院

附图 7 义乌市生态保护红线图

浙江中清环保科技有限公司