



义亭镇下店村 1#-5#地块 土壤污染状况第一阶段调查报告 (公示稿)

浙江中清环保科技有限公司

Zhejiang Zhongqing Environmental Sci-Tech Co.,Ltd.

二〇二一年十二月

目 录

1 前言	3
2 概述	5
2.1 调查的目的和原则	5
2.2 调查范围	5
2.3 调查依据	10
2.4 调查方法	11
3 地块概况	14
3.1 区域环境状况	14
3.2 敏感目标	27
3.3 地块的现状和历史	28
3.4 相邻地块的现状和历史	38
3.5 地块利用的规划	43
4 资料分析	43
4.1 政府和权威机构资料收集和分析	43
4.2 地块资料收集和分析	43
4.3 其它资料收集和分析	43
4.4 资料收集清单	44
5 现场踏勘和人员访谈	45
5.1 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析	46
5.2 各类槽罐内的物质和泄漏评价	46
5.3 固体废物和危险废物的处理评价	46
5.4 管线、沟渠泄漏评价	46
5.5 与污染物迁移相关的环境因素分析	46
5.6 其它	47
6 结果和分析	48
6.1 资料收集、现场踏勘和人员访谈的一致性分析	48
6.2 结果	49
6.3 分析	50
7 结论和建议	51
7.1 结论	51
7.2 建议	51
7.3 不确定性分析	52
8 附件	54

附件：

附件 1 规划说明；

附件 2 人员访谈表

附件 3 地块调查清单

附件 4 《义亭镇国贸大道南侧地块岩土工程勘察报告(详细勘察)》(2020.8)

附件 5 义亭镇下店村 1#-5#地块土壤污染状况初步调查报告评估会签到单

附件 6 义亭镇下店村 1#-5#地块土壤污染状况第一阶段调查报告技术审查会专家组意见

附件 7 义亭镇下店村 1#-5#地块土壤污染状况第一阶段调查报告技术审查会专家组意见修改单

附图：

附图 1 项目地理位置图

附图 2 项目红线图

附图 3 项目周边环境概况图

附图 4 项目周边敏感目标图

附图 5 义乌市环境管控分区图

附图 6 义乌生态保护红线图

附图 7 义乌市地表水环境功能区划分图

1 前言

义亭镇下店村 1#-5#地块位于义乌市义亭镇下店村，地块由地块 1、2、3、4、5 组成，总调查范围面积为 1595.16 平方米。地块 1 调查范围面积为 128.22 平方米，中心桩号为东经 119.920880°，北纬 29.221514°，地块 1 北侧主要为下店村及农田，地块西侧为下店村，南侧为地块 2，东侧为农田；地块 2 调查范围面积为 174.05 平方米，中心桩号为东经 119.920993°，北纬 29.221398°，地块 2 东侧为农田，南侧西侧为下店村，北侧为地块 1；地块 3 扣除阴影调查范围面积为 757.47 平方米，中心桩号为东经 119.918715°，北纬 29.220004°，地块 3 北侧西侧为农田，东西为下店村，南侧为建设用地；地块 4 调查范围面积为 293.09 平方米，中心桩号为东经 119.920221°，北纬 29.219393°，地块 4 北侧主要为池塘，南侧为闲置闲置用地，西侧为农田，东侧为小型加工厂；地块 5 调查范围面积为 242.33 平方米，中心桩号为东经 119.920298°，北纬 29.219231°，地块 5 北侧主要为闲置用地，地块西侧南侧为农田，东侧为小型加工厂。地块原用途为农用地，根据义亭镇义规说明（2021）0485 号，地块规划用途为居住用地。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日起实施）第五十九条，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。为响应政府文件号召，浙江中清环保科技有限公司受义亭镇人民政府委托，承担了义亭镇下店村 1#-5#地块的土壤污染状况调查工作。我单位接受委托后，对该地块进行了现场踏勘、资料收集和人员访谈等工作，并按照相关导则和标准编写了《义亭镇下店村 1#-5#地块土壤污染状况第一阶段调查报告》。

通过现场踏勘、人员访谈以及查阅历史资料可知，义亭镇下店村 1#-5#地块 1 在至今一直为农田及道路；地块 2 至今一直为绿化；地块 3 在 2019 年前一直为农田，2019 年后土地平整预计建设居民楼；地块 4 及地块 5 于 2019 年前一直为农田，2019 年后预计建设居民楼，因此农田荒废，地块内布满杂草。目前地块 1 主要为农田，地块 2 主要为绿化，地块 3 为带建设用地，地块 4 及地块 5 为闲置用地布满杂草及暂时堆放周边居民房部分拆除建筑物。地块历史上的不存在厂房，主要为农田及绿化，根据相关文献，有机氯、有机磷农药因其化学结构的差异，半衰期在几个月到几年不等。我国自 1982 年起禁用较难降解的 DDT，至今已约 39 年，以 3 年的半衰期计算，如今土壤中的浓度以削减至最初的万分之一，农药残留的可能性较小，对土壤环境影响较小；绿化仅为景观草坪，不涉

及农药化肥喷洒，因此不对土壤及地下水存在影响；地块均不涉及有毒、有害、易燃易爆物质，不涉及危化品，地块未涉及有毒有害物质储存与输送，未涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等，未存在其它可能造成土壤污染的情形。

其相邻地块历史上主要为农田、居民区、池塘及小型加工企业。根据相关文献，有机氯、有机磷农药因其化学结构的差异，半衰期在几个月到几年不等。我国自 1982 年起禁用较难降解的 DDT，至今已约 39 年，以 3 年的半衰期计算，如今土壤中的浓度以削减至最初的万分之一，农药残留的可能性较小，对土壤环境影响较小；居民居住、使用房仅涉及人为活动，产生生活垃圾交由环卫部门统一清运，生活污水经纳管达标排放，对土壤影响较小；池塘仅供附近居民洗衣洗菜等生活行为，不存在规模化养殖，不涉及危险化学药品投放因此对土壤影响较小；小型加工厂主要租用于各种小型加工厂，涉及木竹工艺品编织、钢球包装等，仅为手工加工厂组成，不涉及生产工艺，不对土壤及地下水产生影响。地块周边历史上未涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送，未涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等，未存在其它可能造成土壤污染的情形。

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）及《土壤司关于部长信箱来信“农用地变更用途是否需要做土壤污染检测”等三个办理单的答复》，第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，原则上不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。

2 概述

2.1 调查的目的和原则

2.1.1 调查目的

通过资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈等方式开展调查，识别可能存在的污染源和污染物，初步排查场地是否存在污染的可能性，初步分析场地环境污染状况，提出是否必要进行第二阶段土壤污染状况调查的建议。

2.1.2 调查原则

本次调查遵循以下基本原则：

（1）针对性原则：针对场地的特征和潜在污染物特性，进行污染物浓度和空间分布调查，为场地的环境管理提供依据。

（2）规范性原则：采用程序化和系统化的方式规范场地环境调查，保证评估过程的科学性和客观性。

（3）可操作性原则：综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，使本次调查过程切实可行。

2.2 调查范围

义亭镇下店村 1#-5#地块位于义乌市义亭镇下店村，地块由地块 1、2、3、4、5 组成，总调查范围面积为 1595.16 平方米。地块 1 调查范围面积为 128.22 平方米，中心桩号为东经 119.920880°，北纬 29.221514°，地块 1 北侧主要为下店村及农田，地块西侧为下店村，南侧为地块 2，东侧为农田；地块 2 调查范围面积为 174.05 平方米，中心桩号为东经 119.920993°，北纬 29.221398°，地块 2 东侧为农田，南侧西侧为下店村，北侧为地块 1；地块 3 扣除阴影调查范围面积为 757.47 平方米，中心桩号为东经 119.918715°，北纬 29.220004°，地块 3 北侧西侧为农田，东西为下店村，南侧为建设用地；地块 4 调查范围面积为 293.09 平方米，中心桩号为东经 119.920221°，北纬 29.219393°，地块 4 北侧主要为池塘，南侧为闲置闲置用地，西侧为农田，东侧为小型加工厂；地块 5 调查范围面积为 242.33 平方米，中心桩号为东经 119.920298°，北纬 29.219231°，地块 5 北侧主要为闲置用地，地块西侧南侧为农田，东侧为小型加工厂。根据义亭镇义规说明（2021）0485 号，地块规划用途为居住用地。


调查范围红线图和示意图见图 2.2-1、图 2.2-2，其红线拐点坐标见表 2.2-1。

表 2.2-1 红线拐点坐标（国家 2000 坐标系）


拐点 编号	X	Y	经度	纬度
----------	---	---	----	----

地块 1（中心桩号东经 119.920880°，北纬 29.221514°，面积 128.22 平方米）				
J1	3233838.4535	492298.1069	119.920787	29.221631
J2	3233838.6561	492299.4493	119.920801	29.221633
J3	3233828.8418	492300.6317	119.920813	29.221544
J4	3233829.9906	492310.1628	119.920911	29.221555
J5	3233839.9190	492308.9666	119.920899	29.221644
J6	3233839.2302	492303.2531	119.920840	29.221638
J7	3233840.5428	492311.9501	119.920930	29.221650
J8	3233824.7085	492314.3387	119.920954	29.221507
J9	3233822.6327	492300.4947	119.920812	29.221488
地块 2（中心桩号东经 119.920993°，北纬 29.221398°，面积 174.05 平方米）				
J10	3233820.2195	492311.3089	119.920923	29.221466
J11	3233821.9607	492322.8452	119.921042	29.221482
J12	3233808.0493	492324.9448	119.921063	29.221357
J13	3233806.6490	492321.9087	119.921032	29.221344
J14	3233805.3870	492313.5475	119.920946	29.221333
地块 3（中心桩号东经 119.918715°，北纬 29.220004°，扣除阴影调查范围面积为 757.47 平方米）				
J15	3233675.4889	492079.6778	119.918542	29.220159
J16	3233688.1566	492102.3831	119.918775	29.220274
J17	3233679.4238	492107.2553	119.918825	29.220195
J18	3233671.0771	492110.7670	119.918862	29.220120
J19	3233670.0783	492111.3242	119.918867	29.220111
J20	3233663.9534	492100.3864	119.918755	29.220055
J21	3233639.6557	492113.9696	119.918895	29.219836
J22	3233633.5715	492103.0644	119.918783	29.219781
扣除阴影面积				
Q1	3233681.4266	492090.6010	119.918654	29.220213
Q2	3233686.6666	492100.0410	119.918751	29.220260
Q3	3233677.9366	492104.9112	119.918801	29.220181
Q4	3233672.6564	492095.4910	119.918704	29.220134
地块 4（中心桩号东经 119.920298°，北纬 29.219231°，面积 293.09 平方米）				
J23	3233583.1323	492216.1496	119.919946	29.219327
J24	3233603.2796	492265.1780	119.920450	29.219509
J25	3233598.5817	492267.1955	119.920471	29.219466
J26	3233577.6677	492218.4961	119.919970	29.219277
地块 5（中心桩号东经 119.920298°，北纬 29.219231°，面积 242.33 平方米）				
J27	3233565.2550	492225.0704	119.920038	29.219166
J28	3233585.7175	492272.7197	119.920528	29.219350
J29	3233581.0037	492274.7439	119.920549	29.219308
J30	3233561.7400	492227.8659	119.920067	29.219134


义亭镇下店村1#-5#地块
红线图(2000系) 1:1000



总地块红线图



地块 1、地块 2 红线图



地块 3、地块 4、地块 5 红线图

图 2.2-1 调查范围红线图



地块 1、地块 2



地块 3



地块 4、地块 5

图 2.2-2 调查范围示意图

2.3 调查依据

2.3.1 法律法规与政策要求

1、《中华人民共和国环境保护法》（2014 修订），中华人民共和国主席令 第 9 号，2015 年 1 月 1 日起施行；

2、《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018 年 8 月 31 日，十三届全国人大常委会第五次会议通过，自 2019 年 1 月 1 日起施行；

3、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31 号，2016 年 5 月 28 日起施行；

4、《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》，环办土壤〔2019〕47 号；

5、《关于发布<建设用地土壤环境调查评估技术指南>的公告》，环境保护部公告 2017 年第 72 号，2017 年 12 月 14 日起施行；

6、《浙江省人民政府关于印发浙江省清洁土壤行动方案的通知》，浙政发

[2011]55 号，2011 年 7 月 29 日起施行；

7、《浙江省人民政府关于印发浙江省土壤污染防治工作方案的通知》，浙政发[2016]47 号，2016 年 12 月 26 日起施行；

8、浙江省生态环境厅关于印发《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》的通知，环办土壤〔2019〕63 号；

9、生态环境部《关于土壤污染状况调查扩大化问题的回复》（2020.06.24）；

10、《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》，沪环土〔2020〕62 号。

2.3.2 技术导则与技术规范

1、《建设用地土壤污染状况调查 技术导则》（HJ 25.1-2019）；

2、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）；

3、《浙江省场地环境技术调查技术手册（试行）》2012.12；

4、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》，环保部公告 2017 年第 72 号，2018 年 1 月 1 日实施。

2.4 调查方法

第一阶段土壤污染状况调查的主要工作内容包括资料的收集与分析、现场踏勘、人员访谈、结论与分析，具体调查方法如下：

（1）资料的收集与分析

①资料的收集

主要包括：地块利用变迁资料、地块环境资料、地块相关记录、有关政府文件、以及地块所在区域的自然和社会信息。当调查地块与相邻地块存在相互污染的可能时，须调查相邻地块的相关记录和资料。

②资料的分析

调查人员应根据专业知识和经验识别资料中的错误和不合理的信息，如资料缺失影响判断地块污染状况时，应在报告中说明。

（2）现场踏勘

①安全防护准备

在现场踏勘前，根据地块的具体情况掌握相应的安全卫生防护知识，并装备必要的防护用品。

②现场踏勘的范围

以地块内为主，并应包括地块的周围区域，周围区域的范围应由现场调查人

员根据污染可能迁移的距离来判断。

③现场踏勘的主要内容

现场踏勘的主要内容包括：地块的现状与历史情况，相邻地块的现状与历史情况，周围区域的现状与历史情况，区域的地质、水文地质和地形的描述等。

④现场踏勘的重点

重点踏勘对象一般应包括：有毒有害物质的使用、处理、储存、处置；生产过程和设备，储槽与管线；恶臭、化学品味道和刺激性气味，污染和腐蚀的痕迹；排水管或渠、污水池或其它地表水体、废物堆放地、井等。

同时应该观察和记录地块及周围是否有可能受污染物影响的居民区、学校、医院、饮用水源保护区以及其它公共场所等，并在报告中明确其与地块的位置关系。

⑤现场踏勘的方法

可通过对异常气味的辨识、摄影和照相、现场笔记等方式初步判断地块污染的状况。踏勘期间，可以使用现场快速测定仪器。

（3）人员访谈

①访谈内容

应包括资料收集和现场踏勘所涉及的疑问，以及信息补充和已有资料的考证。

②访谈对象

受访者在地块现状或历史的知情人，应包括：地块管理机构和地方政府的官员，环境保护行政主管部门的官员，地块过去和现在各阶段的使用者，以及地块所在地或熟悉地块的第三方，如相邻地块的工作人员和附近的居民。

③访谈方法

可采取当面交流、电话交流、电子或书面调查表等方式进行。

④内容整理

应对访谈内容进行整理，并对照已有资料，对其中可疑处和不完善处进行核实和补充，作为调查报告的附件。

（4）结论与分析

本阶段调查结论应明确地块内及周围区域有无可能的污染源，并进行不确定性分析。若有可能的污染源，应说明可能的污染类型、污染状况和来源，并应提出第二阶段土壤污染状况调查的建议。

工作内容和程序见图 2.4-1。




图 2.4-1 工作内容和程序

3 地块概况

3.1 区域环境状况

3.1.1 场地地理位置

义乌地处浙江中部，位于金衢盆地东部，东经 119°49'至 120°17'，北纬 29°02'至 29°33'。东邻东阳，南界永康、武义，西连金华、兰溪，北接诸暨、浦江。市政府驻地稠城街道，北距杭州市区 200 多公里，距金华市仅 40 余公里。义乌市境南北长 58.15 公里，东西宽 44.41 公里，市域总面积 1105 平方公里。义亭镇位于义乌市西南部，是义乌西部政治、经济和文化中心。义亭镇区辖义亭、王阡、畈田朱、杭畴四个工作片，2 个居委会、65 个行政村，总户数 2 万多户，总人口 71385 人（2017 年），辖区面积 54 平方公里，是浙江省教育强镇和卫生强镇，金华市中心镇和文明镇，全国环境优美乡镇。

义亭镇下店村 1#-5#地块位于义乌市义亭镇下店村，地块由地块 1、2、3、4、5 组成，总调查范围面积为 1595.16 平方米。地块 1 调查范围面积为 128.22 平方米，中心桩号为东经 119.920880°，北纬 29.221514°，地块 1 北侧主要为下店村及农田，地块西侧为下店村，南侧为地块 2，东侧为农田；地块 2 调查范围面积为 174.05 平方米，中心桩号为东经 119.920993°，北纬 29.221398°，地块 2 东侧为农田，南侧西侧为下店村，北侧为地块 1；地块 3 扣除阴影调查范围面积为 757.47 平方米，中心桩号为东经 119.918715°，北纬 29.220004°，地块 3 北侧西侧为农田，东西为下店村，南侧为建设用地；地块 4 调查范围面积为 293.09 平方米，中心桩号为东经 119.920221°，北纬 29.219393°，地块 4 北侧主要为池塘，南侧为闲置闲置用地，西侧为农田，东侧为小型加工厂；地块 5 调查范围面积为 242.33 平方米，中心桩号为东经 119.920298°，北纬 29.219231°，地块 5 北侧主要为闲置用地，地块西侧南侧为农田，东侧为小型加工厂。根据义亭镇义规说明（2021）0485 号，地块规划用途为居住用地。

调查地块周边环境现状见表 3.1-1。

表 3.1-1 调查地块周边环境概况

地块	方位	与地块红线距离（m）	周边环境现状
地块 1	地块南侧	5	地块 2
	地块北侧	紧邻	下店村
		紧邻	农田
	地块西侧	紧邻	下店村
	地块东侧	18	农田

地块 2	地块南侧	15	下店村
	地块北侧	5	地块 1
	地块西侧	11	下店村
	地块东侧	10	农田
地块 3	地块南侧	紧邻	待建设用地
	地块北侧	17	农田
	地块西侧	紧邻	农田
	地块东侧	28	下店村
地块 4	地块南侧	紧邻	闲置用地
	地块北侧	6	池塘
	地块西侧	20	农田
	地块东侧	8	小型加工厂
地块 5	地块南侧	紧邻	农田
	地块北侧	紧邻	闲置用地
	地块西侧	20	农田
	地块东侧	8	小型加工厂



地块 1、2



地块 3、4、5

图 3.1-1 地块周边环境现状示意图

3.1.2 地形地质地貌

义乌地处金衢盆地东缘，地貌以丘陵为主，山高多在海拔 200~600 米之间。市域北、东、南三面环山，沿东阳江西岸为沙质平原，地势由东北向西南缓降，构成一个狭长的走廊式盆地，俗称“义乌盆地”。全市山地占 48.5%，丘陵占 40.4%，江河塘库占 11.1%。市区地处东阳江畔缓坡平原上，义乌市标高在黄海 59.0~75.6m 之间，呈北部高，南部低地势，市区及附近地区地貌为沟谷剥蚀残丘、河漫滩，因此市区局部地区（主要是南部洼地和铁路西部）较易积水。

义乌地区地质构造属扬子准地台浙西台褶带与华南地槽褶皱系浙东华夏褶皱带接壤部位，金衢盆地东部，广泛分布着火成岩地层、白垩系红色地层(K2)和第四系地层。市地构造以断裂为主。断裂方向有东北、北北东、近东西和北西四组，另有一些弧形断裂。根据地层发育特征，分东南、西北两个不同类型的地层小区，以中生代火山岩表现尤为显著。

义乌市属新华夏系第二隆起带，金衢断陷盆地。盆地“红层”沉积后，发生构造

运动，造成现在的北窄南宽不对称红层盆地，其构造线方向大多呈北东或北东东，北西或北西西。距历史记载，仅在康熙十年八月六日，在新亭等地发生过一次轻度地震，并无破坏。市区山岗水涵，山坡及坡脚、河岸边缘等地的地质成分杂、变化大，厚度极不均匀，但是没有断裂、沉降、崩塌等现象。市区新马路及绣湖一带属古绣湖，淤泥成分多，故地载力较低，一般地耐力在 8t/m^2 左右，城区其他地区承载力较高，除杂填土外为粘土、亚粘土，一般地耐力为 $12\sim 18\text{t/m}^2$ ，一般距地下 $5\sim 8\text{m}$ 为粉砂岩层，地耐力大于 25t/m^2 。

3.1.3 气候气象

义乌属亚热带季风气候，四季分明，夏冬季长，春秋季节短，气候温和，雨量充沛，日照充足，湿度较大，季风气候特别明显，并具盆地小气候特点。根据义乌气象站观测资料统计义乌市多年气象状况如下：

多年平均气温	17.1℃
多年平均气压	1007.6hPa
多年平均水汽压	16.9 hPa
多年极端最高气温	40.9℃(1996 年 8 月 6 日)
多年极端最低气温	-10.7℃(1977 年 1 月 6 日)
多年平均相对湿度	77%
多年平均水面蒸发量	1342.1mm(蒸发皿直径为 20cm)
多年平均降雨量	1388.28mm
多年最大日降雨量	181.1mm
多年最大积雪深度	43mm
多年平均陆地面蒸发量	200~800mm
多年平均水面蒸发量	980~1000mm
多年平均风速	1.62 m/s
实测最大风速	16m/s
全年主导风向	NNE，夏季风向为 SW

3.1.4 水文水系

(1) 水系情况

义乌市境内河流属钱塘江水系。其中最长的河流义乌江，源出盘安县大盘山，境内流长 39.75 公里，主要支流 90 余条；其次是大陈江，由六都溪、八都溪、鸽溪于大陈汇合，注入浦阳江，境内流长 17.5 公里；义乌江流域地表径流或自

北向南，或自南向北汇入义乌江，流域面积 837 平方公里。义乌江从市区南部经过，是义乌市城区的备用水源和纳污水体，义乌江水域上游为东阳江和南江，下游为东阳江，南江汇合段，水流方向一致，属单向河流。

义乌江属山源型、雨源型河流，其特点是源短流急，暴涨暴落，易洪易枯，储水能力差，流量流速直接受天气晴雨变化与河床地形的影响，日平均流量最大达 158m³/s，最低只有 0.66m³/s，年平均为 62.86m³/s，日平均流速最大达 1.62m/s，最小 0.01m/s，年平均流速为 1.05m/s。

(2) 水资源情况

义乌市全市水资源主要来自降水，总量 7.19 亿 m³，其中地表水 6.041 亿 m³，地下水 1.1486 亿 m³；多年年降水量为 15.31 亿 m³。入境水量为 15.08 亿 m³，出境水量为 22.27 亿 m³。多年平均径流深为 651.93mm，多年平均径流为 7.1896 亿 m³(其中：地表水 5.9067 亿 m³，地下水 1.2828 亿 m³)。水资源人均占有量为 1183.67m³，亩均 1903m³，仅为全省人均水平的 47.2%，属缺水地区。年开发利用的水资源仅为 2.4 亿 m³。参见表 3.1-2。

表 3.1-2 义乌市境内主要江溪流量汇总表

境内主要河流名称	在境内长度(km)	最大流量(m ³ /s)	最小流速(m/s)
东阳江义乌段	39.75	2330	0.13
浦阳江支流大陈江	17.5	13.1	0.02
洪巡溪	14.5	19.2	0.1
航慈溪	28.8	51.1	0.1

(3) 地下水文特征分析

义乌市区一带地下水较为丰富，蕴藏总量为 1.28 亿 m³。主要分为基岩裂隙水和松散岩类孔隙水。前者多于剥蚀残丘处，主要流向沿断裂带方向，从北向东南，水力坡度千分之二，水段埋深 10-85m，水质较好；后者存在堆积阶地和河漫滩处，向义乌江排汇，水力坡度千分之三，其受降水河地下水影响，动态变化大。

(4) 水环境质量现状

根据《钱塘江流域水功能区水环境功能区划分方案》，本项目附近水体为钱塘 102，为东阳江义乌农业用水区，目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水体标准。本报告采用义乌市环境监测站 2021 年对纳污水体塔下洲、低田断面进行的常规监测资料，结果见表 3.1-3。

表 3.1-3 2021 年义乌江塔下洲、低田断面水质监测结果

单位: mg/L, 除 pH 外

断面名称	监测时间	高锰酸盐指数	化学需氧量	氨氮	总磷
塔下洲	平均值	3.7	13.0	0.46	0.126
	III类水标准	6	20	1.0	0.2
	水质类别	II	I	II	III
低田	平均值	3.7	15.3	0.45	0.140
	III类水标准	6	20	1.0	0.2
	水质类别	II	III	II	III

由监测数据可知, 义乌江塔下洲、低田监测断面监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中的III类标准要求, 总体达标类别为III类, 水体水质较好。

3.1.5 场地工程地质条件

因地块未曾进行土层地质勘察, 因此引用距离地块 1 东北侧 3.62km 处《义亭镇国贸大道南侧地块岩土工程勘察报告(详细勘察)》(2020.8) 进行类比分析, 地勘距地块之间无明显山川河流, 且距离地块较近, 因此可用于该地块。地勘距离地块位置如下图:



1、地基土层结构及分布

在勘察深度范围内, 地基土按其成因类型和物理力学特征, 可划分为三个工

程地质层，其中①层填土为杂填土，②层粉质粘土分为粉质粘土、含砾粉质粘土二个亚层，③层粉粉砂岩根据风化程度分为强风化、中风化二个亚层。各地基土层的工程地质特征自上而下分述如下：

①杂填土（mlQ4）

杂色，松散，高-中等压缩性，主要有粘性土、碎块石、水泥块等建筑垃圾组成，属近期人工回填土，其中粒径为 20~60mm 颗粒含量约为 30~35%，该层全场基本分布，局部因场地开挖后缺失，层顶标高 68.07~66.09m，层厚 0.50~3.60m。

②-1 粉质粘土（dlQ32）

黄褐色，硬可塑状，中等压缩性，干强度中等，韧性中等，切面稍光滑，无摇振反应，该层全场分布，z3、z4、z5 因场地开挖后缺失。层顶高程为 67.06~62.76m，层厚 1.40~5.60m。

②-2 含砾粉质粘土（el-dlQ31）

黄褐色，硬可塑状，中等压缩性，干强度中等，韧性中等，切面稍粗糙，无摇振反应，碎石粒径 20~60mm，次棱角状，含量约 10%，砾石粒径 2-20mm，含量约 30%，砂粒约 35%，该层全场分布，层顶高程为 62.99~59.72m，层厚 0.30~4.40m。

③-1 强风化粉砂岩（K1zd）

红褐色，岩体风化强烈，岩芯呈碎块状，残余粉砂质结构，中厚层构造，矿物成份长石、石英砂质为主，泥、钙质胶结，原岩矿物大部分已风化。场地西侧层厚较大，局部夹约 50-80cm 中风化岩，该层全场分布，层面高程为 61.02~58.06m，层厚 0.40~4.70m。

③-2 中风化粉砂岩（K1zd）

红褐色，粉砂质结构，中厚层状构造。主要的矿物成分为长石、石英砂质矿物和岩屑砂粒等矿物，钙质胶结。层理及节理裂隙较发育、裂隙中矿物部分已风化，裂隙面有铁锰质氧化物浸染，岩芯呈一般呈柱状，节长一般 20~30cm，局部呈短柱状，岩体较完整。岩石饱和单轴抗压强度平均值 5.99Mpa、标准值 5.61Mpa，属较软岩，岩石质量分级为 IV 级。该层全场分布，层面高程为 60.32~53.36m，最大揭露厚度 8.30m。

地勘的典型土质剖面图如图 3.2-1；地勘钻孔柱状图如图 3.2-2。

工程地质剖面图 12--12'

比例尺：水平：1:500

垂直：1:100




图 3.2-1 地勘中典型地质剖面图

钻孔柱状图

工程名称	义亭镇国大南侧地块		工程编号	WTSD007043		钻孔编号	z64		X坐标(m)	3235013.77		Y坐标(m)	86026.62		孔口高程(m)	66.09		终孔深度(m)	13.00		开孔日期	2020-8-8		终孔日期	2020-8-8		开孔直径(m)	0.11								
终孔直径(m)	0.09		初始水位(m)	2.10		承压水位(m)			地层编号	地层名称	高程(m)	深度(m)	厚度(m)	柱状图比例	1:100	地层描述	取样编号	含水率(w)	重度(kN/m³)	孔隙率(e)	塑性指数	液性指数	粉分(mm)/20	粉分(mm)/20-2	粉分(mm)/2-0.5	粉分(mm)/0.5-0.25	粉分(mm)/0.25-0.075	粉分(mm)/0.075-0.005	粉分(mm)/0.005	固结试验(C _u)	固结系数	压缩系数	压缩模量	剪切模量	波速(m/s)	
①	杂填土		64.59	1.50	1.50				杂色，松散，高-中等压缩性，主要有粘性土、碎块石、水泥块等建筑垃圾组成，属近期人工回填土，其中粒径为20~60mm颗粒含量约为30~35%，该层全场基本分布，局部因场地开挖后缺失。																											
②-1	粉质粘土		61.29	4.80	3.30				黄褐色，硬可塑状，中等压缩性，干强度中等，韧性中等，切面稍光滑，无摇震反应，该层全场分布。		*01	21.4	18.52	0.741	11.5	0.257													41.97	19.3	0.27	6.34				
②-2	含砾粉质粘土		59.59	6.10	1.30						*02											12.66	25.35	26.52	10.66	1.89	22.92	0.90								
③-1	强风化粉砂岩		59.39	6.70	0.60				黄褐色，硬可塑状，中等压缩性，干强度中等，韧性中等，切面稍粗糙，无摇震反应，碎石粒径20~60mm，次棱角状，含量约10%，砾石粒径2~20mm，含量约30%，砂粒约35%，该层全场分布。		*T1																									
											*T2																									
											*T3																									
③-2	中风化粉砂岩		53.09	13.00	6.30				红褐色，粉砂质结构，中厚层状构造。主要的矿物成分为长石、石英砂质矿物和岩屑砂质等矿物，钙质胶结。层理及节理裂隙较发育，裂隙中矿物部分已风化，裂隙面有铁锰氧化物填充，岩石一般呈柱状，节长一般20~30cm，局部呈短柱状，岩体较完整。																											

图 3.2-2 地勘中钻孔柱状图

2、地下水条件

①浅部①杂填土土质均匀性较差，属中等~弱透水性；属微透水层；②-1 粉质粘土、②-2 含砾粉质粘土属微透水性；③-1 强风化粉砂岩、③-2 层中风化粉砂岩节理裂隙中泥质矿物充填普遍，透水性差，水量贫乏。本工程承压地下水主要赋存于③层基岩层中，属风化裂隙水，水量不大。因②、③层透水性较差，在①杂填土层中，有少量上层滞水，水量较小。受气候变化影响很大。地下水由大气降水补给，以地表蒸发或地下径流为主要排泄途径。

在勘察期间对钻孔水位进行观测,测得钻孔内地下水位埋深约在 0.30~2.60m 之间。根据地区经验,本地区地下水位常年变化幅度约在 2.00m 左右。

②地下水流向等值线图

根据本地块地勘报告,可判断本地块地下水流向为自西南向东北流向,地下水流向等值线图见下图 3.1.5-1




图 3.1.5-1 地下水流向等值线图

3.1.6 土壤植被

(1) 土壤

义乌市土壤有五大类,三十一个土属,七十个土种。

①红壤:最典型的土壤,通常具深厚红色土层,网纹层发育明显,粘土矿物以高岭石为主,酸性,盐基饱和度低,是种植柑橘的良好土壤,主要分布在海拔 600 米以下的低山丘陵地区,面积较大。占全市土壤面积的 48.66%。

②黄壤:酸性,土层经常保持湿润,心土层含有大量针铁矿而呈黄色,可用于多种经营,主要分布于市东北道人山、大山,市西北鹅毛尖、市南大寒尖等海拔 600 米以上的山地。占全市土壤面积的 3.98%。

③岩性土：由于某些岩石的性质对土壤形成起了很大的延缓作用，使土壤仍然较多地保持着岩石的某种特性，与环境条件不完全协调的一些土壤，包括紫色土、石灰土、磷质石灰土、风沙土等土类，主要分布在义乌江两侧的一级台地，城区范围内多为岩性土，占全市土壤面积的 1.02%。

④潮土：发育于富含碳酸盐或不含碳酸盐的河流冲积物土，受地下潜水作用，经过耕作熟化而形成的一种半水成土壤。土壤腐殖积累过程较弱。具有腐殖质层（耕作层）、氧化还原层及母质层等剖面层次，沉积层理明显，分布于大陈江、义乌江的河谷平原，一般呈带状、月牙状、梭状，占全市土壤面积的 1.02%。

⑤水稻土：分布较广的农业土壤，发育于各种自然土壤之上、经过人为水耕熟化、淹水种稻而形成的耕作土壤，根据水分活动特点划分为潜育型水稻土、潜育型水稻土和渗育型水稻土，占全市土壤面积的 36.42%。

根据国家土壤信息服务平台（<http://www.soilinfo.cn/map/>）提供的资料，本地块的土壤类型为红壤，具体见图 3.1-2。

地块 1



地块 2

土壤信息服务平台

首页 数据检索 数据产品 样品资源 新闻动态 APP下载 关于本站

数据目录 上传数据 视图 查询 点查 测距 测面 空间分析 打印 全屏 清除

图层查询

数据目录

- 私有图层
- 土壤专题图
- 土壤类型图
- 发生分类
 - 中国1:400万
 - 中国1公里土
- 系统分类
- 国际FAO分类
- 美国系统分类
- 十三五新数据
- 土地利用图
- 行政边界图
- 精品土壤图

查询条件：

省：浙江省

市：金华市

县(区)：义乌市

图形条件：全图

soilcode: 161, tulei: 红壤

soilcode	tulei	yalei	st_area(shape)	st_length(shape)
161	红壤	红壤	0.42786440116727664	5.169135937324649

显示第 1 至 1 项记录，共 1 项

上一页 1 下一页

地块 3

土壤信息服务平台

首页 数据检索 数据产品 样品资源 新闻动态 APP下载 关于本站

数据目录 上传数据 视图 查询 点查 测距 测面 空间分析 打印 全屏 清除

图层查询

数据目录

- 私有图层
- 土壤专题图
- 土壤类型图
- 发生分类
 - 中国1:400万
 - 中国1公里土
- 系统分类
- 国际FAO分类
- 美国系统分类
- 十三五新数据
- 土地利用图
- 行政边界图
- 精品土壤图

查询条件：

省：浙江省

市：金华市

县(区)：义乌市

图形条件：全图

soilcode: 161, tulei: 红壤

soilcode	tulei	yalei	st_area(shape)	st_length(shape)
161	红壤	红壤	0.42786440116727664	5.169135937324649

显示第 1 至 1 项记录，共 1 项

上一页 1 下一页

地块 4



地块 5




图 3.1-2 地块土壤类型图

(2) 植被

义乌植被类型在分布上属中亚热带常绿阔叶林北部地带，位于浙闽山丘甜槠、木荷林植被区。森林植被顺演植被演替的“顶级群落”是以甜槠、木荷为建群树种，伴生以栎、栗、栲、楠及山茶科等树种的群落。自然资源丰富，有山林 4.9 万公顷，林木以松和毛竹居多，森林覆盖率为 50.8%。义乌曾经是著名的“蜜枣之乡”，全市共有古树名木 1043 株，26 科，37 个种，其中古树群有 9 处，古树数量以樟树、

枣树居多。全市有森林植物 107 科、337 属、636 种。野生动物种类繁多，野兽类有 30 多种，野生鸟类有 200 多种，蛇类资源也比较丰富。

3.1.7 环境功能区划

(1) 水环境功能区划

本项目位于义乌市义亭镇下店村，根据《浙江省水功能区水环境功能区划方案》（2015），附近地表水体为钱塘 102，为东阳江义乌农业用水区，目标水质为Ⅲ类，具体见表 3.1-3。

表 3.1-3 项目附近地表水体水环境功能区

序号	水功能区	水环境功能区	范围		长度面积 (km/km ²)	目标水质
			起始断面	终止断面		
钱塘 102	东阳江义乌农业用水区	农业用水区	塔下洲	低田江沿大桥	21	Ⅲ

(2) 义乌市“三线一单”

义亭镇下店村 1#-5#地块位于义乌市义亭镇下店村，根据《义乌市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2020.7），环境管控单元编码为 ZH33078230010，其管控要求详见下表 3.1-6：

表 3.1-4 环境管控单元管控要求

管控单元 编码、名称	城镇生活类重点管控单元要求
ZH33078230010 金华市义乌市佛堂镇一般管控区	ZH33078230010 空间布局约束： 原则上禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建扩建，不得增加管控单元污染物排放总量。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。
	ZH33078230010 污染物排放管控： 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。
	ZH33078230010 环境风险防控： 加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。

	ZH33078230010 资源开发效率要求: 实行水资源消耗总量和强度双控, 推进农业节水, 提高农业用水效率。 优化能源结构, 加强能源清洁利用。
--	--

(3) 义乌市生态红线保护区

根据《义乌生态保护红线分布图》, 义乌市共设置 6 个生态红线保护区, 具体详见下表:

类型	序号	名称	编号	面积 km ²	占 比%
生物多样性维护	1	义乌市德胜岩生物多样性维护生态保护红线	330782-12-001	10.43	0.94
	2	义乌市望道生物多样性维护生态保护红线	330782-12-002	14.25	1.29
	3	义乌市华溪生物多样性维护生态保护红线	330782-12-003	19.31	1.75
水源涵养	4	义乌市岩口水库水源涵养生态保护红线	330782-11-001	40.21	3.64
	5	义乌市东塘-八都_巧溪水库水源涵养生态保护红线	330782-11-002	97.29	8.81
	6	义乌市柏峰~枫坑水库水源涵养生态保护红线	330782-11-003	38.43	3.48

经比对, 本调查地块不在生态保护红线内, 不涉及生态保护红线。

3.2 敏感目标

根据现场踏勘和区域卫星影像图, 地块周边 500m、1000m 范围内敏感目标主要为居民区, 地块周边主要敏感目标情况见表 3.2-1、图 3.2-1。

表 3.2-1 地块周边敏感目标情况表

序号	敏感目标	类型	方位	与地块红线相对 距离 (m)
1	西楼村	居民区	西北侧	851
2	先田村	居民区	西侧	342
3	下店村	居民区	四周	紧邻
4	下腾村	居民区	西南侧	222
5	上宅村	居民区	南侧	651
6	上腾村	居民区	东北侧	262




图 3.2-1 地块周边敏感点卫星平面图

3.3 地块的现状和历史

3.3.1 地块使用现状

义亭镇下店村 1#-5#地块位于义乌市义亭镇下店村，地块由地块 1、2、3、4、5 组成，总调查范围面积为 1595.16 平方米。地块 1 调查范围面积为 128.22 平方米，中心桩号为东经 119.920880°，北纬 29.221514°，地块 1 北侧主要为下店村及农田，地块西侧为下店村，南侧为地块 2，东侧为农田；地块 2 调查范围面积为 174.05 平方米，中心桩号为东经 119.920993°，北纬 29.221398°，地块 2 东侧为农田，南侧西侧为下店村，北侧为地块 1；地块 3 扣除阴影调查范围面积为 757.47 平方米，中心桩号为东经 119.918715°，北纬 29.220004°，地块 3 北侧西侧为农田，东西为下店村，南侧为建设用地；地块 4 调查范围面积为 293.09 平方米，中心桩号为东经 119.920221°，北纬 29.219393°，地块 4 北侧主要为池塘，南侧为闲置闲置用地，西侧为农田，东侧为小型加工厂；地块 5 调查范围面积为 242.33 平方米，中心桩号为东经 119.920298°，北纬 29.219231°，地块 5 北侧主

要为闲置用地，地块西侧南侧为农田，东侧为小型加工厂。根据义亭镇义规说明（2021）0485 号，地块规划用途为居住用地。

目前地块 1 主要为农田，地块 2 主要为绿化，地块 3 为带建设用地，地块 4 及地块 5 为闲置用地布满杂草。现场未发现沟渠或渗坑，没有污染痕迹，未闻到刺鼻气味。现场照片见图 3.3-1。

地块 1	
	
西南角往北拍	地块南侧边界
地块 2	
	
西北角往西南角拍	地块北侧边界
地块 3	
	
地块拐角边界从东往西拍	地块拐角边界从南往北拍地块东侧边界



图 3.3-1 现场照片

3.3.2地块历史

通过现场踏勘、人员访谈以及查阅历史资料可知，义亭镇下店村 1#-5#地块 1 在至今一直为农田及道路；地块 2 至今一直为绿化；地块 3 在 2019 年前一直为农田，2019 年后土地平整预计建设居民楼；地块 4 及地块 5 于 2019 年前一直为农田，2019 年后预计建设居民楼，因此农田荒废，地块内布满杂草。目前地块 1 主要为农田，地块 2 主要为绿化，地块 3 为带建设用地，地块 4 及地块 5



为闲置用地布满杂草。

地块历史上的不存在厂房，主要为农田及绿化，根据相关文献，有机氯、有机磷农药因其化学结构的差异，半衰期在几个月到几年不等。我国自 1982 年起禁用较难降解的 DDT，至今已约 39 年，以 3 年的半衰期计算，如今土壤中的浓度以削减至最初的万分之一，农药残留的可能性较小，对土壤环境影响较小；绿化仅为景观草坪，不涉及农药化肥喷洒，因此不对土壤及地下水存在影响；地块均不涉及有毒、有害、易燃易爆物质，不涉及危化品，地块未涉及有毒有害物质储存与输送，未涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等，未存在其它可能造成土壤污染的情形。

地块历史概况见表 3.3-1，历史卫星遥感图见图 3.3-2。


表 3.3-1 地块历史概况


时间	用地情况
地块 1	
至今	至今一直为农田
地块 2	
至今	至今一直为绿化
地块 3	
2019 年	地块 2019 年前一直为农田，2019 年后地块平整为待建状态至今
地块 4	
2019 年	地块 2019 年前一直为农田，2019 年后预计建设居民楼，因此农田荒废，地块内布满杂草
地块 5	
2019 年	地块 2019 年前一直为农田，2019 年后预计建设居民楼，因此农田荒废，地块内布满杂草

	地块 1345 均为农田，地块 2 为绿化
60 年代	
	地块内未发生较大变化
70 年代	
	地块内并未发生较大变化

2000 年	
	地块 1.3.4.5 内均为农田， 地块 2 为绿化
2010 年 4 月	



	地块 1 菜市场部分拆除，其余地块内均为发生改变
2013 年 9 月	
	地块内并未发生较大变化

	
2017 年 3 月	
	地块 1.2 并未发生较大变化，地块 3 土地开始平整，地块 4.5 开始荒废

	
2019 年 12 月 	地块 1.2 并未发生较大变化，地块 3 进行水泥浇筑，地块 4.5 依旧为荒废状态



图 3.3-2 地块历史卫星遥感图

3.4 相邻地块的现状和历史

通过现场踏勘、人员访谈以及历史卫星遥感图可知，本次调查地块的其相邻地块历史上主要为农田、居民区、池塘及小型加工企业。根据相关文献，有机氯、有机磷农药因其化学结构的差异，半衰期在几个月到几年不等。我国自 1982 年起禁用较难降解的 DDT，至今已约 39 年，以 3 年的半衰期计算，如今土壤中的浓度以削减至最初的万分之一，农药残留的可能性较小，对土壤环境影响较小；居民居住、使用房仅涉及人为活动，产生生活垃圾交由环卫部门统一清运，生活污水经纳管达标排放，对土壤影响较小；池塘仅供附近居民洗衣洗菜等生活行为，不存在规模化养殖，不涉及危险化学品投放因此对土壤影响较小；小型加工厂主要租用于各种小型加工厂，涉及木竹工艺品编织、钢球包装等，仅为手工加工厂组成，不涉及生产工艺，不对土壤及地下水产生影响。地块周边历史上未涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送，未涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等，未存在其它可能造成土壤污染的情形。

相邻地块现状及其历史概况见表 3.4-1，历史卫星遥感图见图 3.4-1。

表 3.4-2 相邻地块现状及其历史概况


方位	与地块位置	现状用地情况	历史用地情况
地块 1			
地块南侧	5	地块 2	至今一直为地块 2 为绿化

地块北侧	紧邻	下店村	至今一直为下店村
	紧邻	农田	至今一直为农田
地块西侧	紧邻	下店村	至今一直为下店村
地块东侧	18	农田	至今一直为农田，历史存在部分农具房
地块 2			
地块南侧	15	下店村	至今一直为下店村
地块北侧	5	地块 1	至今一直为地块 1 为农田
地块西侧	11	下店村	至今一直为下店村
地块东侧	10	农田	至今一直为农田，历史存在部分农具房
地块 3			
地块南侧	紧邻	待建设用地	2019 年前一直为农田，2019 年后土地平整预计建设居民楼
地块北侧	17	农田	至今一直农田
地块西侧	紧邻	农田	至今一直为农田
地块东侧	28	下店村	至今一直为下店村
地块 4			
地块南侧	紧邻	闲置用地	2019 年前一直为农田，2019 年后预计建设居民楼荒废为闲置待建用地
地块北侧	6	池塘	2000 年前为农田，2000 年后更变为池塘至今
地块西侧	20	农田	至今一直为农田
地块东侧	8	小型加工厂	2000 年前为农田，2000 年后至今一直为小型加工厂
地块 5			
地块南侧	紧邻	农田	至今一直为农田
地块北侧	紧邻	闲置用地	2019 年前一直为农田，2019 年后预计建设居民楼荒废为闲置待建用地
地块西侧	20	农田	至今一直为农田

地块东侧	8	小型加工厂	2000 年前为农田，2000 年后至今一直为小型加工厂
 2000 年			
 2010 年 4 月			

地块 1 及地块 2 西侧均为下店村，东侧为农田，农田存在部分农具房，地块 3 东侧为下店村，其余三侧均为农田，地块 4.5 东侧存在小型加工厂，北侧南侧及西侧均为内农田

地块与 2000 年变化不大，仅地块 4.5 北侧农田变更为池塘

	地块周边并未发生较大变化
2013 年 9 月	
	地块周边并未发生较大变化
2017 年 3 月	




图 3.4-1 相邻地块历史卫星遥感图

3.5 地块利用的规划

本地块总调查范围面积为 1595.16 平方米。根据义亭镇义规说明(2021)0485 号, 地块规划用途为居住用地。

根据《土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018), 第一类用地: 包括 GB50137 规定的城市建设用地中的居住用地(R), 公共管理与公共服务用地中的中小学用地(A33)、医疗卫生用地(A5)和社会福利设施用地(A6), 以及公园绿地(G1)中的社区公园或儿童公园用地等。本地块规划用途为居住用地, 按第一类用地进行调查。

4 资料分析

4.1 政府和权威机构资料收集和分析

本次调查通过联系义亭镇人民政府收集地块相关资料, 具体见表 4.1-1。

表 4.1-1 政府和权威机构资料收集情况

序号	资料名称	可利用性分析	收集程度	来源
1	义亭镇义规说明(2021)0485 号	必要	已收集	义亭镇人民政府国土所
2	地块用地红线图	必要	已收集	义亭镇人民政府国土所

4.2 地块资料收集和分析

本次调查通过现场踏勘、联系街道负责人等多种渠道收集地块相关资料, 具体见表 4.2-1。

表 4.2-1 项目地块资料收集情况

序号	资料名称	可利用性分析	收集程度	来源
1	地块及相邻地块现状照片	必要	已收集	现场踏勘
2	人员访谈表	必要	已收集	与政府管理人员、地块使用权人以及地块周边居民当面交流后记录
3	《义亭镇国贸大道南侧地块岩土工程勘察报告(详细勘察)》(2020.8)	必要	已收集	施工单位

4.3 其它资料收集和分析

本次调查通过查阅历史资料以及国家土壤信息服务平台等多种渠道收集到地块相关资料, 具体见表 4.3-1。

表 4.3-1 其它资料收集情况

序号	资料名称	可利用性分析	收集程度	来源
1	2006-2020 年的历史卫星遥感图	必要	已收集	谷歌地球
2	2000 年、60 年代、70 年代历史卫星遥感图	必要	已收集	浙江省地理信息公共服务平台 (https://zhejiang.tianditu.gov.cn/map)
2	土壤类型	必要	已收集	国家土壤信息服务平台 (http://www.soilinfo.cn/map/)

4.4 资料收集清单

表 4.4-1 其它资料收集情况

序号	资料信息	有/无	资料来源
地块利用变迁资料	用来辨识地块及其相邻地块的开发及活动状态的航片或卫星图片	有	谷歌地球
	地块的土地使用和规划资料	有	义亭镇镇政府
	其它有助于评价地块污染的历史资料	无	/
	地块利用变迁过程中的地块内建筑、设施、工艺流程和生产污染等的变化情况	有	现场踏勘、人员访谈
地块环境资料	地块土壤及地下水污染记录	无	/
	地块危险废物堆放记录	无	/
	地块与自然保护区和水源保护区等的位置关系	有	谷歌地球
地块相关记录	产品、原辅材料及中间体清单、平面布置图、工艺流程图、地下管线图、化学品储存及使用清单、泄漏记录、废物管理记录、地上及地下储罐清单、环境监测数据、环境影响报告书或表、环境审计报告和地勘报告等	有	勘察单位
由政府机关和权威机构所保存和发布的环境资料	区域环境保护规划、环境质量公告、生态和水源保护区规划	有	浙江政务服务网信息公开专栏
地块所在区域的自然和社会信息	地理位置图、地形、地貌、土壤、水温、地质和气象资料等	有	浙江政务服务网信息公开专栏、国家土壤信息服务平台
	人口密度和分布，敏感目标分布	有	谷歌地球、现场踏勘
	土地利用方式	有	义亭镇镇政府
	区域所在地的经济现状和发展规划，相关的国家和地方的政策、法规与标准	有	浙江政务服务网信息公开专栏

5 现场踏勘和人员访谈

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）的相关要求，我公司调查人员于 2021 年 11 月 30 日进行了现场踏勘，并采取当面交流方式进行了人员访谈，受访者为政府管理人员、地块使用权人以及地块周边居民。访谈内容主要包括以下几个方面：

- （1）地块及其相邻地块现状、土地性质、历史相关信息。
- （2）地块及其相邻地块历史上企业情况（包括企业名称、起止时间、主要产品、工艺、污染物及环保措施等）。
- （3）是否曾有外来土/污泥/弃渣等运输进入地块内？若有，说明来源。
- （4）地块历史上是否涉及规模化养殖、有毒有害物质储存与运输。
- （5）地块及其相邻地块历史上是否发生过化学品泄漏事故或其他环境污染事故。
- （6）地块历史上是否有过危险废物堆放、固废堆放与倾倒及固废填埋等。

人员访谈情况汇总如下：

访谈记录表情况汇总				
访谈对象	职务	访谈方式	联系方式	访谈信息
傅益清	下店村书记	当面访谈	137****0365	地块内历史上均为建立企业，地块 1.3.4.5 历史上均为农田，地块 2 一直为绿化，地块 4.5 东侧企业为各种小型加工企业组成，均为简单手工包装加工工艺，不涉及生产，地块均未发生污染事故
傅清辰	下店村村民	当面访谈	139****8826	5 个地块大部分均为农田或绿化，未曾建筑利用，地块 3 于 2019 年后土地平整预计建设，地块 4.5 于 2019 年后荒废，地块周边不涉及危险品
李彦德	小型加工厂 房东	当面访谈	135****7817	地块内为发生污染事故，地块内厂区仅进行小型加工，出租于外人
斯留喜	义亭镇国土 所所长	当面访谈	158***5188	地块预计规划居住用地
于伟伟	义亭镇生态 办主任	当面访谈	135****3268	地块内未建立企业，未发生污染事故

5.1 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析

根据现场踏勘和人员访谈情况，目前地块 1 主要为农田，地块 2 主要为绿化，地块 3 为带建设用地，地块 4 及地块 5 为闲置用地布满杂草，未发现有毒有害物质。

地块历史上主要为农田及绿化，根据相关文献，有机氯、有机磷农药因其化学结构的差异，半衰期在几个月到几年不等。我国自 1982 年起禁用较难降解的 DDT，至今已约 39 年，以 3 年的半衰期计算，如今土壤中的浓度以削减至最初的万分之一，农药残留的可能性较小，对土壤环境影响较小；绿化仅为景观草坪，不涉及农药化肥喷洒，因此不对土壤及地下水存在影响，均不涉及有毒、有害、易燃易爆物质，不涉及危化品，地块不涉及规模化养殖，未涉及有毒有害物质储存与输送，未涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等。地块也无有毒有害物质的储存、使用和处置情况记录。

5.2 各类槽罐内的物质和泄漏评价

根据现场踏勘和人员访谈情况，目前地块 1 主要为农田，地块 2 主要为绿化，地块 3 为带建设用地，地块 4 及地块 5 为闲置用地布满杂草，未发现槽罐堆放。

地块上历史上主要为农田及绿化，不涉及槽罐堆放，因此不存在槽罐泄漏情况。

5.3 固体废物和危险废物的处理评价

根据现场踏勘和人员访谈情况，目前地块 1 主要为农田，地块 2 主要为绿化，地块 3 为带建设用地，地块 4 及地块 5 为闲置用地布满杂草，不产生危险废物及其他固体废物，不会对土壤造成污染。

地块历史上为农田及绿化，均不产生危险废物，不会对土壤造成污染，也未存在其它可能造成土壤污染的情形。

5.4 管线、沟渠泄漏评价

根据现场踏勘和人员访谈情况，地块现状未发现管线、沟渠。

5.5 与污染物迁移相关的环境因素分析

污染物迁移是指污染物在环境中发生空间位置的移动及其所引起的污染物富集、扩散和消失的过程。根据现场踏勘和人员访谈情况，目前地块 1 主要为农田，地块 2 主要为绿化，地块 3 为带建设用地，地块 4 及地块 5 为闲置用地布满杂草，历史上曾为农田及绿化，因此不涉及污染物迁移。

5.6 其它

根据现场踏勘和人员访谈情况，历史使用阶段中，地块内没有环境污染事故和投诉事件发生记录。

6 结果和分析

6.1 资料收集、现场踏勘和人员访谈的一致性分析

本地块历史资料查阅、现场踏勘和人员访谈收集的资料总体上相互验证、相互补充，有较高的一致性，为了解本地块及相邻地块污染状况提供了有效信息。历史资料补充了现场踏勘和人员访谈情况中带来的信息缺失，使地块历史脉络更加清晰；人员访谈情况中多个信息来源显示的结论比较一致，从而较好的对地块历史活动情况进行了说明。整体来看，本地块历史资料、人员访谈和现场踏勘情况相互验证，结论一致。具体见表 6.1-1。

表 6.1-1 资料收集、现场踏勘和人员访谈的一致性分析表

序号	关键信息	历史收集资料	现场踏勘	人员访谈	结论一致性分析
1	历史用途及变迁	，义亭镇下店村 1#-5#地块 1 在至今一直为农田及道路；地块 2 至今一直为绿化；地块 3 在 2019 年前一直为农田，2019 年后土地平整预计建设居民楼；地块 4 及地块 5 于 2019 年前一直为农田，2019 年后预计建设居民楼，因此农田荒废，地块内布满杂草。	目前地块 1 主要为农田，地块 2 主要为绿化，地块 3 为带建设用地，地块 4 及地块 5 为闲置用地布满杂草。	，义亭镇下店村 1#-5#地块 1 在至今一直为农田及道路；地块 2 至今一直为绿化；地块 3 在 2019 年前一直为农田，2019 年后土地平整预计建设居民楼；地块 4 及地块 5 于 2019 年前一直为农田，2019 年后预计建设居民楼，因此农田荒废，地块内布满杂草。	一致
2	工业企业存在情况	不存在	不存在	不存在	一致
3	工业固体废物堆放场所存在情况	不存在	不存在	不存在	一致
4	工业废水排放沟渠或渗坑存在情况	不存在	不存在	不存在	一致
5	产品、原辅材料、油品等地下储罐或地下输送的管道存在情况	不存在	不存在	不存在	一致
6	工业废水的地下输送管道或储存池存在情况	不存在	不存在	不存在	一致
7	化学品泄漏事故	不存在	不存在	不存在	一致
8	废气排放情	不存在	不存在	不存在	一致

	况				
9	废水排放情况	不存在	不存在管线、沟渠	不存在	一致
10	危险固废情况	不存在	不存在	不存在	一致
11	土壤颜色、气味有无异常，有无油渍	——	无	无	一致
12	地下水颜色、气味有无异常，有无油渍	——	无	无	一致
13	土壤污染情况	无	无	无	一致
14	地下水污染情况	无	无	无	一致

6.2 结果

我公司调查人员于 2021 年 11 月 30 日对本地块进行了第一阶段土壤污染状况调查，其调查结果可总结如下：

(1) 义亭镇下店村 1#-5#地块 1 在至今一直为农田及道路；地块 2 至今一直为绿化；地块 3 在 2019 年前一直为农田，2019 年后土地平整预计建设居民楼；地块 4 及地块 5 于 2019 年前一直为农田，2019 年后预计建设居民楼，因此农田荒废，地块内布满杂草。目前地块 1 主要为农田，地块 2 主要为绿化，地块 3 为带建设用地，地块 4 及地块 5 为闲置用地布满杂草。

(2) 该地块历史上农田的农药、化肥用量极少。

(3) 该地块历史上主要为农田及绿地，不涉及有毒、有害、易燃易爆物质，不涉及危化品，不涉及有毒有害物质储存与输送。

(4) 池塘仅供附近居民洗衣洗菜、周边农田灌溉等生活行为，不存在规模化养殖，不涉及危险化学用品投放因此对土壤影响较小，从未发生过任何环境污染事故、周边空气及地下水也未发生过异常情况，地块周边历史上没有大气沉降类的大型企业。

(5) 该地块历史上无废弃物堆放及填埋情况、无明显污染源。

(6) 地块内未发现管道、沟渠或渗坑，没有污染痕迹，未闻到刺鼻气味。

(7) 地块历史上未发生过化学品泄漏事故或其他环境污染事故，未开展过土壤或地下水环境调查监测工作。

(8) 结合地勘地下水流向、现场勘查及人员访谈，得知地下水上游向 200

米内主要为农田，因此不存在潜在污染源和污染物。

其其相邻地块历史上主要为农田、居民区、池塘及小型加工企业。根据相关文献，有机氯、有机磷农药因其化学结构的差异，半衰期在几个月到几年不等。我国自 1982 年起禁用较难降解的 DDT，至今已约 39 年，以 3 年的半衰期计算，如今土壤中的浓度以削减至最初的万分之一，农药残留的可能性较小，对土壤环境影响较小；居民居住、使用房仅涉及人为活动，产生生活垃圾交由环卫部门统一清运，生活污水经纳管达标排放，对土壤影响较小；池塘仅供附近居民洗衣洗菜等生活行为，不存在规模化养殖，不涉及危险化学品投放因此对土壤影响较小；小型加工厂主要租用于各种小型加工厂，涉及木竹工艺品编织、钢球包装等，仅为手工加工厂组成，不涉及生产工艺，不对土壤及地下水产生影响。地块周边历史上未涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送，未涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等，未存在其它可能造成土壤污染的情形。

6.3 分析

由于该地块历史上主要为农田及绿化，根据相关文献，有机氯、有机磷农药因其化学结构的差异，半衰期在几个月到几年不等。我国自 1982 年起禁用较难降解的 DDT，至今已约 39 年，以 3 年的半衰期计算，如今土壤中的浓度以削减至最初的万分之一，农药残留的可能性较小，对土壤环境影响较小；绿化仅为景观草坪，不涉及农药化肥喷洒，因此不对土壤及地下水存在影响，不涉及危化品，不涉及养殖，不存在污染。

综上所述，该地块内及周围区域现状和历史上均无可能的污染源，本报告认为该地块的环境状况可以接受，第一阶段土壤污染状况调查工作可以结束，无需进入第二阶段的调查。

7 结论和建议

7.1 结论

义亭镇下店村 1#-5#地块位于义乌市义亭镇下店村，地块由地块 1、2、3、4、5 组成，总调查范围面积为 1595.16 平方米。地块 1 调查范围面积为 128.22 平方米，中心桩号为东经 119.920880°，北纬 29.221514°，地块 1 北侧主要为下店村及农田，地块西侧为下店村，南侧为地块 2，东侧为农田；地块 2 调查范围面积为 174.05 平方米，中心桩号为东经 119.920993°，北纬 29.221398°，地块 2 东侧为农田，南侧西侧为下店村，北侧为地块 1；地块 3 扣除阴影调查范围面积为 757.47 平方米，中心桩号为东经 119.918715°，北纬 29.220004°，地块 3 北侧西侧为农田，东西为下店村，南侧为建设用地；地块 4 调查范围面积为 293.09 平方米，中心桩号为东经 119.920221°，北纬 29.219393°，地块 4 北侧主要为池塘，南侧为闲置闲置用地，西侧为农田，东侧为小型加工厂；地块 5 调查范围面积为 242.33 平方米，中心桩号为东经 119.920298°，北纬 29.219231°，地块 5 北侧主要为闲置用地，地块西侧南侧为农田，东侧为小型加工厂。根据义亭镇义规说明（2021）0485 号，地块规划用途为居住用地。

通过现场踏勘、人员访谈以及查阅历史资料可知，义亭镇下店村 1#-5#地块 1 在至今一直为农田及道路；地块 2 至今一直为绿化；地块 3 在 2019 年前一直为农田，2019 年后土地平整预计建设居民楼；地块 4 及地块 5 于 2019 年前一直为农田，2019 年后预计建设居民楼，因此农田荒废，地块内布满杂草。目前地块 1 主要为农田，地块 2 主要为绿化，地块 3 为带建设用地，地块 4 及地块 5 为闲置用地布满杂草。地块历史上的不存在厂房，主要为农田及绿化，根据相关文献，有机氯、有机磷农药因其化学结构的差异，半衰期在几个月到几年不等。我国自 1982 年起禁用较难降解的 DDT，至今已约 39 年，以 3 年的半衰期计算，如今土壤中的浓度以削减至最初的万分之一，农药残留的可能性较小，对土壤环境影响较小；绿化仅为景观草坪，不涉及农药化肥喷洒，因此不对土壤及地下水存在影响；地块均不涉及有毒、有害、易燃易爆物质，不涉及危化品，地块未涉及有毒有害物质储存与输送，未涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等，未存在其它可能造成土壤污染的情形。

其其相邻地块历史上主要为农田、居民区、池塘及小型加工企业。根据相关文献，有机氯、有机磷农药因其化学结构的差异，半衰期在几个月到几年不等。我国自 1982 年起禁用较难降解的 DDT，至今已约 39 年，以 3 年的半衰期计算，

如今土壤中的浓度以削减至最初的万分之一，农药残留的可能性较小，对土壤环境影响较小；居民居住、使用房仅涉及人为活动，产生生活垃圾交由环卫部门统一清运，生活污水经纳管达标排放，对土壤影响较小；池塘仅供附近居民洗衣洗菜等生活行为，不存在规模化养殖，不涉及危险化学品投放因此对土壤影响较小；小型加工厂主要租用于各种小型加工厂，涉及木竹工艺品编织、钢球包装等，仅为手工加工厂组成，不涉及生产工艺，不对土壤及地下水产生影响。地块周边历史上未涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送，未涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等，未存在其它可能造成土壤污染的情形。

综上所述，本地块内及周围区域现状和历史上均无可能的污染源，本报告认为该地块的环境状况可以接受，符合居住用地要求。根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）及《土壤司关于部长信箱来信“农用地变更用途是否需要做土壤污染检测”等三个办理单的答复》，“第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，原则上不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束”。因此本地块第一阶段土壤污染状况调查工作可以结束，无需进入第二阶段的调查，可以作为居住用地开发利用。

7.2 建议

（1）建设用地土壤污染状况调查的目的是进行建设用地的准入管理，防范人居环境风险，确保土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。

（2）本次调查结果表明本地块环境状况可以接受，该地块的环境调查工作可以结束，该地块可根据其规划用途进行建设用地开发。

（3）鉴于地块环境调查的不确定性，后续开发利用期间，如发现地块中土壤、地下水等异常情况应及时上报有关部门并采取控制措施。

7.3 不确定性分析

地块调查过程可能受到多种因素的影响，从而给调查结果带来一定的不确定性。影响本次场地调查结果的不确定性因素主要包括：

1、在地块的调查过程中，地块资料收集的完备程度影响土壤和地下水分析调查的结果，场地历史资料记录的时效性和准确性也将影响土壤分析调查的结果。

2、由于土壤存在很大的异质性，该地块调查的结果具有一定的不确定性，特

别是个别区域可能存在污染物的填埋以及污染物随着土壤大孔隙狭缝（如动物穴、植物根系腐烂空隙）的迁移。整个地块的土壤变化情况不可能完全调查清楚，因此此次的调查分析与评价结果不代表地块内存在的特殊情况。

3、由于土壤污染的隐蔽性，任何调查都无法详细到能够排除所有风险，所以在场地开发施工之前，在施工过程中若发现土壤异常，应立即启动应急预案，停止施工、疏散人员、隔离异常区、设置警示标志，并立即报告主管部门，同时请专业环境检测人员进行应急检测，并根据最终检测结果制定后续工作程序。

4、由于各地块之间存在污染物迁移扩散的可能性，尤其是地块之间地下水的物质交换，故各场地之间存在交叉污染的可能性；且污染物随时空变化时，其形态及浓度均会发生一定的变化，故此次调查评价结论只代表调查期间地块的环境现状。

8 附件


（附件详见备案稿）



附图 1 项目地理位置图

义亭镇下店村1#-5#地块

红线图(2000系) 1:1000




宗地编号	宗地	面积 (m²)
S2-427.47	S2-428.52, S2-429.15	8256.16
合计		8256.16

注:本图尺寸与实地尺寸一致,仅供参考,不作为法律依据。

附图 2 项目红线图




附图 3 项目周边环境概况图



附图 4 项目周边敏感目标图

义乌市环境管控分区图

330701742100001	金华市义乌市江口水库水源涵养优先保护区
330701742100002	金华市义乌市东塘-八都-巧溪水库饮用水保护区
330701742100003	金华市义乌市相岭-枫林水库水源涵养优先保护区
330701742100004	金华市义乌市雅里江生物多样性维护优先保护区
330701742100005	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742100006	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742100007	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200001	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200002	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200003	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200004	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200005	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200006	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200007	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200008	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200009	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200010	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200011	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200012	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200013	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200014	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200015	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200016	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200017	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200018	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200019	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200020	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200021	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200022	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200023	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200024	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200025	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200026	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200027	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200028	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200029	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200030	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200031	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200032	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200033	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200034	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200035	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200036	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200037	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200038	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200039	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200040	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200041	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200042	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200043	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200044	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200045	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200046	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200047	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200048	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200049	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区
330701742200050	金华市义乌市南塘生物多样性维护优先保护区




图例

- 一般管控单元
- 产业集聚重点管控单元
- 优先保护单元
- 城镇生活重点管控单元


附图 5 义乌市环境管控分区图

浙江中清环保科技有限公司



附图 6 义乌生态保护红线图

浙江中清环保科技有限公司



附图 7 义乌市地表水环境功能区划分图

